



Identificativo Samira: 320704
 Numero catalogo generale: ML000001
 Denominazione: Mulino Pierotto
 Comune: Castel d'Aiano

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000001
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino Pierotto
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	BO
LCAC	Comune	Castel d'Aiano
LCL	Località	Casigno
LCI	Indirizzo	Via Favale
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	11°02'07.3"

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 44°17'09.8"

CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO

CAB Contesto paesaggistico (sintesi) collina

CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO

CAHR Relazione con il fondo di pertinenza
Il mulino si trova inserito in un complesso che è nel tempo cresciuto andando a formare un agglomerato con casa del mugnaio con forno e spazi verosimilmente utilizzati come magazzini e come ricovero per gli attrezzi agricoli. non si rilevano nei dintorni altri edifici di pertinenza o in connessione con il fondo originario.

CAHS Relazioni funzionali e visive
Il complesso di edifici sorge in un'area prevalentemente occupata da campi messi a coltivazione e aree prative. Si rileva la presenza di vegetazione ad alto fusto lungo le sponde del torrente Vergatello, passante subito a meridione. Una fitta area boschiva si trova inoltre subito a O della struttura. L'edificio è disposto lungo una strada secondaria rispetto a quella che congiunge la località di Casigno con Rocca di Roffeno.

DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA

DES Descrizione dello spazio
L'edificio in cui era allestito il mulino è di forma rettangolare e si sviluppa su due soli livelli ed è interamente costruito in pietra locale. La facciata principale, posta verso S, è semplice e si articola sui due assi visivi forniti dalle porte di accesso che risultano di differenti dimensioni. Grosse porzioni di intonaco distaccato consentono di rilevare la presenza della pietra locale utilizzata come materiale di costruzione. Nella muratura sono incassati gli anelli per il fermo degli animali da soma e sono visibili alcuni capochiave. A lato E del mulino sono stati addossati, nel tempo, nuove strutture che hanno aumentato i volumi del complesso generale. Si segnala infine la presenza di una targa con inciso sopra la data 1893. Il lato O risulta cieco e affacciato sulla salita che colma il salto tra la facciata principale e il retro della struttura dove era situato il bottaccio, oggi ancora in parte visibile (v. scheda completa). Un forno in pessimo stato di conservazione è infine presente all'altro lato della strada che porta al mulino.

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMS Struttura impianto molitorio macina di sopra

ASMS Struttura impianto macina di sotto

molitorio

ASML Sistema idraulico bottaccio

ASMD Descrizione

Sul retro della struttura era situato il bottaccio, oggi ancora in parte visibile. Si riconoscono infatti le due vasche arcuate le quali poggiavano direttamente sulla parete settentrionale del mulino. Al centro si trovava una rampa utile a superare la struttura idraulica per raggiungere una porta, oggi tamponata. Nella corte affrontata al mulino è possibile individuare alcune macine. Una di queste, reimpiegata come piano di un tavolino, ha ancora il suo cerchio in ferro esterno.

US USO E FRUIZIONE

USS Situazione del bene in disuso

USF Fruizione non aperto al pubblico

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) fondazione

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XIX

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCM DOCUMENTO

BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA

BIBM Riferimento completo

Giorgio Medici, Bruno Sidoli, Franco Venturini, Là dove scorre il Reno. Antichi opifici nelle zone di Marzabotto, Vergato, Castel d'Aiano, s.l., Ada, Fondazione del Monte, 2014

BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA

BIBM Riferimento completo

Giorgio Medici, Bruno Sidoli, Franco Venturini, Là dove scorre il Reno. Antichi opifici nelle zone di Marzabotto, Vergato, Castel d'Aiano, s.l., Ada, Fondazione del Monte, 2014

CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività