

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000015
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino Pian di Lama
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	BO
LCAC	Comune	Monzuno
LCI	Indirizzo	Via dei Molinelli 22
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	11°12'56.0"
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°15'50.0"
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	
CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	La struttura del mulino è oggi inserita in un contesto artigianale-industrializzato che ha del tutto variato l'originaria morfologia dei luoghi. Si riconoscono altri edifici rurali restrostanti, che presentano una architettura certamente più antica ma non è possibile risalire alle funzioni originarie, che non sembrano comunque da riferire al mulino.

CAHS	Relazioni funzionali e visive	L'edificio è stato affiancato da strutture di differente destinazione, prevalentemente abitativa. È situato nella valle marcata dal rio che deriva dal vicino fiume Sambro. Si segnala la presenza di un moderno impianto industriale per la lavorazione dei prodotti per l'edilizia. I bordi della valle sono marcati da vegetazione spontanea ad alto fusto che lascia via via spazio ad aree coltivate e prative.
------	-------------------------------	--

DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA		
DES	Descrizione dello spazio	L'edificio dove era allestito il mulino è a due livelli ed è stato costruito in pietra locale. Il fronte, rivolto verso NO, è semplice e movimentato da aperture disposte regolarmente intorno alle due porte di diverse dimensioni che si aprono al piano terreno, ove sono presenti finestre con cornici in pietra. Al lato Ne è addossato un grande edificio in pietra interamente destinato ad abitazione. Al lato opposto è possibile rilevare la presenza di un portico su 4 pilatri aperto sul lato SE. Al di sopra si aprono poi due livelli con file di finestre allineate. Qui si apre anche un grande oculo con cornice laterizia. Un cortile pavimentato si distende sul retro dell'edificio. Non resta nulla dell'impianti originari la cui presenza, tempo fa, è stata confermata dalle persone incontrate sul luogo, le quali riferiscono che era presente un vecchio impianto molitorio abbandonato nella prima metà del XX secolo.
US USO E FRUIZIONE		
USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	abitazione
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT CRONOLOGIA		
DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA		
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTZ CRONOLOGIA GENERICA		
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
TU CONDIZIONE GIURIDICA		
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO DOCUMENTAZIONE		
DCM DOCUMENTO		

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Boelli Lorenza

RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività
------	-------	---