



Identificativo Samira: 331904  
 Numero catalogo generale: ML000047  
 Denominazione: Mulino Signoranna Mulino della S. Anna  
 Comune: Carpineti

CD		IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR	
NCT		CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000047	
OG		DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota verticale	
OGD		DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino Signoranna	
OGD		DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino della S. Anna	
LC		LOCALIZZAZIONE	
LCA		LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE	
LCAC	Comune	Carpineti	
LCI	Indirizzo	Via Mulini Valle del Tresinaro	
GE		GEOREFERENZIAZIONE	
GEC		COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°32'58.5	

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 44°28'45.3

## CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO

CAB Contesto paesaggistico (sintesi) collina

## CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO

CAHR Relazione con il fondo di pertinenza  
Il mulino versa oggi in stato di completo abbandono e rudere, come già indicato nella documentazione acquisita risalente alle fonti bibliografiche del 1988. Si trova isolato tra la vegetazione e il ciglio della strada. Non si individuano edifici rurali pertinenti all'antico opificio. Si propone tuttavia la relazione con l'oratorio di S. Anna, oggi scomparso, che sorgeva poco distante la struttura.

CAHS Relazioni funzionali e visive  
Il mulino è situato sulla destra orografica del torrente Tresinaro, dal quale prelevava le acque per il funzionamento delle macine, entro un'area caratterizzata dalla presenza di vegetazione ad alto fusto e macchie boschive marcata a occidente da un articolato sistema di alture. Nelle immediate vicinanze si segnala infine la presenza di distese prative alternate ad area boschive.

## DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA

DES Descrizione dello spazio  
Una parte del mulino è completamente abbandonata, versando in pessime condizioni di conservazione, e una parte in stato di rudere, con il tetto crollato. Sono ancora visibili parti delle murature originarie costruite in pietra locale. La presenza di vegetazione rampicante che ha inglobato la struttura, non ne consente una precisa lettura. Nella parte dell'edificio ancora "agibile" si conservano tracce del bancone di appoggio delle macine. Rimangono poche tracce della copertura crollata: alcune travi in legno e alcune file di coppi in laterizio, simili a quelle della parte di edificio la cui copertura non è ancora crollata. Anche le strutture riferibili all'Oratorio di S. Anna, ancora agibili in base alle fonti bibliografiche del 1988, sono in stato di rudere.

## ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMS Struttura impianto molitorio macina di sopra

ASMS Struttura impianto molitorio macina di sotto

ASMD	Descrizione	Nella parte di edificio a cui è ancora possibile accedere, si conserva una minima traccia del bancone sul quale erano appoggiate le tre macine, note da bibliografia. Il resto è stato distrutto o asportato. Una macina di sotto e una macina di sopra sono state posizionate davanti alla moderna casa che si trova a monte degli edifici abbandonati (Via dei Mulini della Valle del Tresinaro, 12).
------	-------------	---

<b>US</b>	<b>USO E FRUIZIONE</b>	
-----------	------------------------	--

USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico

<b>DT</b>	<b>CRONOLOGIA</b>	
-----------	-------------------	--

<b>DTN</b>	<b>NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA</b>	
------------	---	--

DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Dalla documentazione acquisita risulta che un concio murato nell'edificio, ora non più visibile riportasse la data "1765". Il mulino è inoltre indicato in una carta topografica risalente al 1778 e censito nella Carta idrografica d'Italia del 1888. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 109.

<b>DTZ</b>	<b>CRONOLOGIA GENERICA</b>	
------------	----------------------------	--

DTZG	Fascia cronologica/periodo	XVIII
------	----------------------------	-------

<b>TU</b>	<b>CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
-----------	-----------------------------	--

CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
-----	----------------------	-------------------

<b>DO</b>	<b>DOCUMENTAZIONE</b>	
-----------	-----------------------	--

<b>DCM</b>	<b>DOCUMENTO</b>	
------------	------------------	--

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività