



Identificativo Samira: 331906
 Numero catalogo generale: ML000049
 Denominazione: Mulino di Vedrina
 Comune: Baiso

CD IDENTIFICAZIONE		
TSK	Tipo scheda	AR
NCT CODICE UNIVOCO ICCD		
NCTN	Numero catalogo generale	ML000049
OG DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE		
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD DENOMINAZIONE		
OGDN	Denominazione	Mulino di Vedrina
LC LOCALIZZAZIONE		
LCA LOCALIZZAZIONE		
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Baiso
GE GEOREFERENZIAZIONE		
GEC COORDINATE		
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°35'43.6"
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°31'07.5"
CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO		

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Il mulino più antico, in quanto tale, non ha relazioni con fondi di pertinenza. Quello più recente si trova in un vicino complesso edilizio.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è situato alla sinistra del torrente Tresinaro nel Comune di Baiso (RE), è, inoltre, raggiungibile tramite strada locale.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	Quanto rimane del più antico mulino in sasso, il quale versa in un pessimo stato di conservazione al punto che ne è impedito l'accesso visti gli ormai imminenti e possibili crolli, restituisce una struttura interamente in pietra locale, ammorsata tra angolature in blocchi. Le dimensioni sono modeste e il ritmo delle aperture è improntato alla semplicità compositiva. È ancora visibile parte del canale di carico, il quale è stato oggi tombato al di sotto della moderna strada asfaltata.
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASMD	Descrizione	Dell'impianto idraulico dell'edificio più antico è ancora visibile il canale di carico che è stato oggi tombato al di sotto della moderna strada asfaltata. Parte di quest'ultimo è inoltre tangente alla moderna struttura abitativa intonacata. Del mulino più recente si osserva l'accesso al vano retricine.
US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Il mulino risulta censito nella Carta idrografica d'Italia risalente al 1888.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
DT	CRONOLOGIA	

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) variazione d'uso

DTNN Notizia/fase (dettaglio) Viene testimoniata la cessazione dell'attività dell'opificio databile al 1990 ca.

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XX

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM

DOCUMENTO

DCMK

Nome file immagine



DCM

DOCUMENTO

DCMK

Nome file immagine



DCM

DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Bolelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività