



Identificativo Samira: 331909
 Numero catalogo generale: ML000052
 Denominazione: Mulino Lucenti
 Comune: Baiso

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000052
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino Lucenti
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Baiso
LCI	Indirizzo	Via Lucenta, 4
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°38'00.3
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°28'51.9
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	pianura
CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO		
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Il mulino si trova in un piccolo complesso rurale, in una prateria con varie alberature distribuite in modo armonico nel fondo. Il mulino è stato oggetto di interventi di ristrutturazione che ne hanno modificato la morfologia originaria e l'originaria destinazione. A oggi è adibito infatti ad abitazione. Nonostante questi interventi, la struttura risulta oggi in stato di abbandono così come l'adiacente Oratorio della Madonna di Lorento, segnalato da bibliografia e ancora oggi visibile (Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 47).
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è situato alla destra orografica del torrente Lucenta da cui prelevava le acque per il funzionamento delle macine. L'area entro cui insiste la struttura è prevalentemente pianeggiante. Il paesaggio circostante è inoltre inglobato entro un sistema di alture caratterizzate da vegetazione ad alto fusto che ne occupa i versanti e le sommità. Tale vegetazione si estende anche nella zona circostante l'edificio.
DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA		
DES	Descrizione dello spazio	L'edificio che ospitava il mulino risulta oggi in parte abbandonato e in parte trasformato in abitazione. Si sviluppa come corpo compatto realizzato in pietra locale con risarciture in laterizi. La presenza di gelosie a chiusura di pilastri verticali sulla parte sinistra dell'edificio denota la sua suddivisione tra una parte abitativa e una destinata a stalla/fienile. La presenza di intonaco grezzo sulle pareti non consente tuttavia una precisa lettura delle murature, che sarebbe utile per comprendere eventuali espansioni di un nucleo originario. È tuttavia certo che gli interni sono stati pesantemente intaccati con operazioni di ammodernamento che ne hanno variato la morfologia originaria. A causa dell'impossibilità di accesso, non è stato possibile individuare i vani originariamente interessati dalle attività molitorie, testimoniate dalla presenza di alcune macine sparse e dal canale circostante e dalle fonti bibliografiche.
ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI		
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sopra
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sotto

ASMD	Descrizione	Data l'impossibilità di accesso temporaneo, non è stato possibile appurare la presenza dei meccanismi idraulici e/o molitori. L'antica destinazione della struttura è tuttavia testimoniata dalle macine, sia di sopra che di sotto, sparse entro i limiti della proprietà.
------	-------------	---

US	USO E FRUIZIONE
----	-----------------

USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico

DT	CRONOLOGIA
----	------------

DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA
-----	----------------------------------

DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Il mulino risulta censito nella Carta idrografica d'Italia del 1888. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 47.

DTZ	CRONOLOGIA GENERICA
-----	---------------------

DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
------	----------------------------	-----

DT	CRONOLOGIA
----	------------

DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA
-----	----------------------------------

DTNS	Notizia/fase (sintesi)	variazione d'uso
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Il mulino risulta aver cessato ogni attività nel secondo dopoguerra. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 47.

DTZ	CRONOLOGIA GENERICA
-----	---------------------

DTZG	Fascia cronologica/periodo	XX
------	----------------------------	----

TU	CONDIZIONE GIURIDICA
----	----------------------

CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
-----	----------------------	-------------------

DO	DOCUMENTAZIONE
----	----------------

DCM	DOCUMENTO
-----	-----------

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Bolelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività