



Identificativo Samira: 331918
 Numero catalogo generale: ML000043
 Denominazione: Mulino del Cancelliere
 Comune: Monghidoro

CD IDENTIFICAZIONE		
TSK	Tipo scheda	AR
NCT CODICE UNIVOCO ICCD		
NCTN	Numero catalogo generale	ML000043
OG DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE		
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD DENOMINAZIONE		
OGDN	Denominazione	Mulino del Cancelliere
LC LOCALIZZAZIONE		
LCA LOCALIZZAZIONE		
LCAP	Provincia	BO
LCAC	Comune	Monghidoro
LCL	Località	Valgattara
LCI	Indirizzo	Via Molino di Mandrullo
GE GEOREFERENZIAZIONE		
GEC COORDINATE		
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	11°16'39

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 44°12'17

CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO

CAB Contesto paesaggistico (sintesi) montagna

CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO

CAHR Relazione con il fondo di pertinenza

Il mulino del Cancelliere ha subito interventi di ristrutturazione che hanno comportato la sua trasformazione in villaggio. Non si rilevano, nemmeno dalla documentazione esistente, ulteriori edifici rurali pertinenti al mulino. Tuttavia è da sottolineare la relazione fra il mulino in questione e il mulino del Mandrullo. Quest'ultimo, costruito nel 1859, sfruttava lo stesso canale di derivazione del mulino del Cancelliere e fu a lungo oggetto di una vertenza tra le famiglie Naldi e Galli.

CAHS Relazioni funzionali e visive

Il mulino è situato a oriente del torrente Savena da cui prelevava le acque per il funzionamento delle macine. Il paesaggio risulta delimitato da due alture situate ai margini della conca valliva scavata dall'azione erosiva del corso d'acqua e caratterizzate dalla presenza di fitta vegetazione boschiva. Tale vegetazione circonda sia il mulino del Cancelliere che il mulino del Mandrullo.

DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA

DES Descrizione dello spazio

Le strutture del mulino sono state inglobate in un complesso di edifici che è stato utilizzato, almeno fino agli anni 2000, come villaggio turistico che comprendeva anche il vicino mulino del Mandrullo. Questa trasformazione ha comportato l'impossibilità di ricostruire la morfologia originaria del mulino, ancora ricordato da una targa che ne riporta il nome. Si riconoscono tuttavia due ingressi: il primo, decorato con cornici in pietra e archivolto con chiave di volta, era anticipato da due gradini (Lato N); il secondo con stipiti in blocchi di pietra e arco a sesto ribassato con conci e chiave di volta dello stesso materiale. Se si considerano le parti oggi intonacate di giallo attribuibili all'impianto originario se ne ricava una forma rettangolare robusta con luci disposte ordinatamente. In alcuni punti sono visibili resti di una pavimentazione in basoli di pietra che è probabilmente da riferire al piano di calpestio del mulino.

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMS Struttura impianto molitorio macina di sopra

ASMS Struttura impianto macina di sotto

molitorio

ASMD Descrizione

Il mulino era alimentato dal medesimo canale che portava le acque al vicino mulino del Mandrullo (v. ML000289) che fu oggetto di una vertenza, alla metà dell'Ottocento, tra le famiglie Naldi e Galli (v. scheda completa). Dell'impianto molitorio, già distrutto prima del 2000, restano alcune delle macine posate sul terreno circostante o utilizzate come piano per dei tavolini

US USO E FRUIZIONE

USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	abitazione
USF	Fruizione	non aperto al pubblico

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) cronologia complessiva

DTNN Notizia/fase (dettaglio)

Il mulino risulta censito dal Catasto Boncomagnia risalente al 1780. Da una causa trascinatasi a lungo contro i f.lli Domenico e Antonio Galli, risulta fin dal 1854 di proprietà di Naldi Angelo. Proprietaria successiva risulta essere Poli Adele, vedova Naldi, dal 1910; la proprietà attuale è dei suoi discendenti fino ad oggi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'impianto del mulino fu convertito a turbina. Il mulino ha cessato la sua attività nel 1960 circa. Oggi è completamente ristrutturato in civile abitazione; restano le macine nel prato utilizzate come tavolini. Si segnala l'opificio sfruttasse un canale di derivazione che proseguiva per circa cento metri fino alla botte del mulino di Mandrullo. Fonte: D. Benni, G. Vianello, Il Torrente Savena la sua valle e i suoi mulini, Gruppo Di Studi Savena Setta Sambro, 2001, p.172.

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XIX

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) passaggio di proprietà

DTNN Notizia/fase (dettaglio)

Una causa trascinatasi a lungo contro i f.lli Domenico e Antonio Galli, testimonia la proprietà del Mulino, fin dal 1854, a Naldi Angelo. Fonte: D. Benni, G. Vianello, Il

DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	passaggio di proprietà
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	È testimoniato il passaggio di proprietà da Naldi Angelo a Poli Adele, vedova Naldi, dal 1910. La proprietà attuale risulta essere dei suoi discendenti. Fonte: D. Benni, G. Vianello, Il Torrente Savena la sua valle e i suoi mulini, Gruppo Di Studi Savena Setta Sambro, 2001, p.172.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XX
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia di fase
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'impianto molitorio è stato sostituito da una turbina con ingranaggi Calzoni. Fonte: D. Benni, G. Vianello, Il Torrente Savena la sua valle e i suoi mulini, Gruppo Di Studi Savena Setta Sambro, 2001, p.172.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	variazione d'uso
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Nel 1960 circa il mulino ha cessato la sua attività e ha subito interventi di ristrutturazione in civile abitazione. Fonte: D. Benni, G. Vianello, Il Torrente Savena la sua valle e i suoi mulini, Gruppo Di Studi Savena Setta Sambro, 2001, p.172.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	

DTZG Fascia cronologica/periodo XX

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività