



Identificativo Samira: 335968
 Numero catalogo generale: ML000063
 Denominazione: Mulino Ciabatta
 Comune: Carpineti

CD IDENTIFICAZIONE		
TSK	Tipo scheda	AR
NCT CODICE UNIVOCO ICCD		
NCTN	Numero catalogo generale	ML000063
OG DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE		
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD DENOMINAZIONE		
OGDN	Denominazione	Mulino Ciabatta
LC LOCALIZZAZIONE		
LCA LOCALIZZAZIONE		
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Carpineti
LCL	Località	Carpineti
LCI	Indirizzo	Via San Donnino, 26
GE GEOREFERENZIAZIONE		
GEC COORDINATE		
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°30'07

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 44°27'44

CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO

CAB Contesto paesaggistico (sintesi) collina

CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO

CAHR Relazione con il fondo di pertinenza
Il mulino si trova in un piccolo complesso rurale collinare, in area prativa. Dalla documentazione acquisita, non viene menzionata la presenza di edifici rurali pertinenti al mulino, a parte quelli dedicati al lavoro rurale, mentre attraverso l'osservazione diretta, si individuano strutture limitrofe ascrivibili a un complesso rurale dotato di una corte aperta.

CAHS Relazioni funzionali e visive
Il mulino degli inizi del XIX secolo a tre ruote orizzontali a ritrecine, è situato alla confluenza del rio Lamburana nel torrente Tresinaro. La struttura è inserita entro un paesaggio caratterizzato dalla presenza di alture marcate da vegetazione di tipo boschivo che si alterna a campi messi a coltivazione e piccoli insediamenti abitativi.

DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA

DES Descrizione dello spazio
Il mulino, in sasso e adue falde, è attualmente in fase di ristrutturazione per la sua trasformazione in abitazione. L'edificio è stato costruito sfruttando l'orografia del terreno, disponendosi su diversi livelli. Il lato destro (N) dell'edificio è costruito contro terra e da essa emerge un unico piano accessibile da una piccola portafinestra. Il fronte principale (lato E) risulta armonico nelle sue aperture e presenta alcuni tratti della muratura, tutta in pietra locale, risarciti da moderni interventi. Si notano le cornici in laterizio delle finestre. Il lato sinistro è cieco e gli è stato addossato, in un'epoca successiva alla prima costruzione, un piccolo avancorpo a un solo piano oggi utilizzato come legnaia. Sul retro dell'edificio si trova la scala che raccorda i diversi piani di quota che circondano la struttura. Da notizie apprese sul luogo si è venuti a conoscenza del fatto che sia l'impianto idraulico sia quello molitorio, il quale comprendeva tre macine mosse da altrettante ruote orizzontali, sono stati dismessi. Alcune parti di quest'ultimo sono tuttavia ancora visibili intorno l'edificio.

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMS Struttura impianto molitorio macina di sopra

ASMS Struttura impianto molitorio macina di sotto

ASMS Struttura impianto molitorio occhio della macina

ASMD Descrizione Sia l'impianto idraulico sia l'impianto molitorio sono stati dismessi. Restano inglobati, all'interno di un piano di calpestio moderno, tre macine di sotto ancora con i loro canaletti e l'occhio ben definito.

US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	abitazione
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Il mulino, censito nella Carta idrografica d'Italia del 1888, risale agli inizi del XIX secoli. Nel 1926 è testimoniato un rinnovamento degli impianti. Ha cessato la sua attività nel 1948-49. Fonte: https://4000luoghi.provincia.re.it/apex/f?p=200:4:408833133414::NO:RP:P4_ID:2793
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XX
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia di fase
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Nel 1926 è testimoniato un rinnovamento degli impianti, mantenutosi fino agli anni 1948-49 di cessazione dell'attività. Fonte: https://4000luoghi.provincia.re.it/apex/f?p=200:4:408833133414::NO:RP:P4_ID:2793
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XX
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività