



Identificativo Samira: 335974  
 Numero catalogo generale: ML000069  
 Denominazione: Mulino di Votigno  
 Comune: Casina

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000069
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino di Votigno
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Casina
LCL	Località	Monchio di Paullo
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°28'37
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°33'49
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	La struttura è stata oggetto di interventi che ne hanno modificato la destinazione. L'odierna abitazione, i cui ultimi piani venivano verosimilmente utilizzati per l'immagazzinamento delle derrate alimentari, è oggi ospitata entro i limiti di un originario complesso rurale dotato di corte aperta che prevedeva la presenza dell'antico opificio e della casa del mugnaio. L'ulteriore volume oggi visibile è di chiara recente costruzione; si tratta di un garage con copertura in lamiera.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è situato sulla sinistra orografica del torrente Campola da cui prelevava le acque per il suo funzionamento. L'area entro cui è ospitata la struttura risulta prevalentemente pianeggiante e inglobata da un sistema di alture caratterizzato da vegetazione ad alto fusto.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	Il mulino è stato disattivato con la conseguente dismissione degli impianti di molitura di cui restano soltanto le macine. La struttura, posta dinanzi alla casa del mugnaio, si articola su una pianta quadrangolare e si sviluppa su tre livelli. Quelli superiori erano evidentemente destinati all'immagazzinamento dei prodotti agricoli. La facciata principale (E) presenta un unico ingresso con una finestra posta al di sopra e sulla stessa verticale. Sul lato destro (N) sono stati successivamente realizzati un magazzino con chiusura in lamiera e un garage.
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASMD	Descrizione	Si rileva esternamente la presenza di alcune macine, sia di sopra che di sotto, sparse entro i limiti della proprietà. Alcune di esse sono state trasformate in piani di tavolini.
US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	abitazione
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva

DTNN Notizia/fase (dettaglio) Il mulino è presente nella cartografia storica dei primi decenni del XIX secolo e nella Carta Idrografica d'Italia del 1888. L'impianto è stato disattivato nel 1960 ca. Fonte: [https://4000luoghi.provincia.re.it/ords/r/prov\\_re/4KL/luogo?p10\\_id=2866&clear=10&session=11164560122753](https://4000luoghi.provincia.re.it/ords/r/prov_re/4KL/luogo?p10_id=2866&clear=10&session=11164560122753)

**DTZ CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG Fascia cronologica/periodo XIX

**TU CONDIZIONE GIURIDICA**

CDG Condizione giuridica proprietà privata

**DO DOCUMENTAZIONE**

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



**CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI**

CMA Anno di redazione 2024

**CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE**

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

**RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ**

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

**RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ**

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo responsabile coordinamento delle attività