



Identificativo Samira: 337066  
 Numero catalogo generale: ML000128  
 Denominazione: Mulino Maore Mulino Mavore Mulino Maore  
 Mulino Mavore  
 Comune: Vetto

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000128
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino Maore
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino Mavore
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino Maore
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino Mavore
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Vetto

LCL	Località	Rosano
LCI	Indirizzo	Via Monte Grande
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°18'55.7
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°24'30.1
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	
CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	montagna
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Si rileva la presenza di un complesso residenziale di fattura moderna e non contemporaneo alla struttura originaria. Questa è riconoscibile nel rudere posto di fronte l'abitazione. Dalla documentazione bibliografica risulta che il mulino fosse a un salto. Non è stato tuttavia possibile rilevare la presenza della seconda struttura che componeva l'aggregato rurale che è oggi occupato da moderni edifici.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è situato in località Rosano (RE). L'area è prevalentemente pianeggiante ed è caratterizzata da distese boschive che si concentrano maggiormente sulle alture che delimitano il paesaggio a E. Si rileva inoltre la presenza di una vegetazione ad alto fusto che si alterna a distese prative e campi messi a coltivazione.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	Nel 2011, la struttura che ospitava l'impianto molitorio era ancora presente (osservazione di immagini di Google Street View, 2011). Attualmente invece (2024), lo stato è di avanzato degrado della struttura, ormai abbandonata e con solai e copertura in stato di crollo. L'edificio risulta inoltre circondato da una fitta vegetazione la quale, oltre a coprire il canale di carico, ne impedisce l'avvicinamento in sicurezza. Le poche pareti perimetrali ancora visibili evidenziano una struttura realizzata in pietra locale con pareti ammorsate tra angolate in grandi blocchi disposti per testa e per taglio. Nella parete NO sono ancora presenti due finestre riconducibili all'impianto originario con architravi e ante lignei. L'osservazione delle murature permette inoltre di ricostruire una copertura a doppio spiovente con capriate in legno. Non è possibile

comprendere se vi fossero puntoni e saette. Qualche elemento aggiuntivo è riscontrabile dalla documentazione acquisita riferibile al 1980 (IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988), quando lo stato delle due strutture che componevano il mulino permise di inserirlo all'interno della tipologia a due salti.

## ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMD	Descrizione	La struttura oggi diroccata era pertinente al primo salto ed era quindi dotata di due macine che risultavano inattive dal 1922. Nel 1980 di esse ne rimaneva soltanto una. Non è stato possibile rilevare alcun resto dell'altro mulino all'interno del quale erano due macine. Sempre dalla documentazione è possibile rilevare la presenza, nel 1922, di un canale di derivazione scavato in terra e a breve percorso, oltre a due bacini di carico. Questi risultano oggi completamente nascosti dalla vegetazione o riempiti dal terreno. Nel 1924 nel primo mulino era presente una ritrecine; nel secondo due, ma già all'epoca erano inattive. Nel sopralluogo del 1980 si registra la scomparsa della ruota del mulino alto e la presenza delle due ruote orizzontali in quello basso.
------	-------------	--

## US USO E FRUIZIONE

USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico

## DT CRONOLOGIA

### DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
------	------------------------	------------------------

DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Le prime notizie circa il mulino Maore risalgono al 1821 (censito come mulino Mavore); si può ipotizzare che nell'ultimo censimento risalente al 1980 i due mulini Maore corrispondano all'antico mulino Mavore censito nel 1821 come testimoniato dall'esistenza di due salti e di due fabbricati: il mulino Maore Alto e il Maore Basso, entrambi appartenenti alla ditta Marconi. Il mulino Maore era dotato di tre macine, due delle quali inattive dal 1922. Secondo il rilevamento del 1980 il mulino Maore Alto era dotato di una macina, il Maore Basso di due. Fonte: F. Foresti, W. Baricchi, M. Tozzi Fontana, I mulini ad acqua della valle dell'Enza, Economia tecnica lessico, Casalecchio di Reno, Grafis, 1984, p. 179.
------	--------------------------	---

## DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
------	----------------------------	-----

DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	costruzione
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Dal 1821 al 1824 l'opificio risuta in proprietà della famiglia Marconi Marconi. Fonte: F. Foresti, W. Baricchi, M. Tozzi Fontana, I mulini ad acqua della valle dell'Enza, Economia tecnica lessico, Casalecchio di Reno, Grafis,1984, p. 179.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	passaggio di proprietà
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Si data al 1850 l'acquisizione dell'opificio da parte di Anna Pedrelli. Fonte: F. Foresti, W. Baricchi, M. Tozzi Fontana, I mulini ad acqua della valle dell'Enza, Economia tecnica lessico, Casalecchio di Reno, Grafis,1984, p. 179.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	passaggio di proprietà
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Negli anni Trenta del Novecento viene documentato il passaggio di proprietà a Marconi Irene di Rosano. Fonte: F. Foresti, W. Baricchi, M. Tozzi Fontana, I mulini ad acqua della valle dell'Enza, Economia tecnica lessico, Casalecchio di Reno, Grafis,1984, p. 179.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XX
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Celli Beatrice

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività