



Identificativo Samira: 340002
 Numero catalogo generale: ML000144
 Denominazione: Mulino Tabello
 Comune: Viano

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000144
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino Tabello
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Viano
LCL	Località	La Gargola
LCI	Indirizzo	Via Gargola, 9
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°36'27"

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 44°32'01"

CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO

CAB Contesto paesaggistico (sintesi) pianura

CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO

CAHR Relazione con il fondo di pertinenza
Il mulino con casa del mugnaio, che versa oggi in stato di degrado, fa parte di un piccolo complesso rurale a corpi aggregati e separati, in aree prative. L'area, pressoché isolata, comprende un ulteriore edificio rurale oggi avente funzione di abitazione.

CAHS Relazioni funzionali e visive
Il mulino è situato nei pressi del torrente Tresinaro da cui prelevava le acque per il suo funzionamento. Il paesaggio entro cui insiste la struttura è caratterizzato da deboli e forti pendii, sui quali si estendono distese prative che si alternano a campi messi a coltivazione.

DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA

DES Descrizione dello spazio
L'edificio che ospitava il mulino è interamente costruito in pietra locale e si sviluppa in un volume compatto di forma rettangolare, con la presenza di un corpo a torre posto nell'angolo SO. Non vi è più traccia degli impianti molitori, ma si conserva traccia del canale di carico e di scarico. L'edificio, nonostante sia oggi ancora abitato, si presenta in pessimo stato di conservazione dovuto anche alla recente alluvione che ha portato alla rottura degli argini del torrente. Caratteristica della facciata è la divisione in due parti separate da una scala di accesso, che permetteva di raggiungere due unità tra loro speculari. A sinistra si trovava la casa del mugnaio, a destra, da quanto si è appreso in loco, le strutture del mulino.

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASML Sistema idraulico canale di carico

ASML Sistema idraulico canale di scarico

ASMD Descrizione
Dell'impianto idraulico resta traccia del canale di carico oggi completamente invaso da vegetazione ad alto fusto, ma ancora osservabile dalle foto da drone.

US USO E FRUIZIONE

USS Situazione del bene in uso

USA Uso attuale abitazione

USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Il mulino è ricordato in un atto del 1632 che ricorda il mugnaio della Valle Bartolomeo del già Cesare Richini. Riferimenti al mulino vi sono poi agli inizi del XIX secolo e nella Carta Idrografica d'Italia del 1888. L'attività è cessata alla fine degli anni '50. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 382
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Bolelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività