



Identificativo Samira: 340013
 Numero catalogo generale: ML000171
 Denominazione: Mulino Buvolo
 Comune: Vetto

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000171
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino Buvolo
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Vetto
LCL	Località	Piagnolo
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°20'58.5
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°31'22.8
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	pianura
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Il mulino versa oggi in stato di completo abbandono. Dalla documentazione acquisita risulta fosse in origine in relazione con il vicino oratorio di S. Germiniano (Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 345). Non si rileva la presenza di ulteriori edifici rurali a esso pertinenti.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è situato in località Montecchio Emilia (RE) ed è accessibile tramite strada locale; è, inoltre, a livello urbanistico, in relazione con l'oratorio di S. Germiniano. In particolare, la struttura risulta inserita in un contesto agricolo caratterizzato dalla presenza di campi coltivabili e vegetazione ad alto fusto e di tipo boschivo.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	La struttura originaria all'interno della quale era allestito il mulino è costruita in pietra locale con ricorsi discontinui. Si rilevano, in diverse parti della muratura, interventi di risarcitura con l'utilizzo di laterizi di diversa forma e dimensione. Lo stato in cui versa oggi l'edificio è precario: infiltrazioni di acqua hanno compromesso definitivamente la tenuta della copertura che risulta in parte crollata e per buona parte in fase avanzata di cedimento. Non è quindi stato possibile verificare tutte le sue parti che si articolavano su diversi livelli seguendo l'orografia del terreno. Il fronte verso SE è a un solo livello ma è totalmente invaso da piante infestanti e rampicanti che stanno compromettendo la statica dato il loro potere perforativo degli allettamenti di calce. Il fronte principale si trovava al lato opposto ed era improntato alla semplicità con una coerente e ordinata disposizione delle aperture che risultano tutte allineate sulle due direttrici orizzontali e sulle tre verticali. Una cornice in laterizi marcava il metà piano posto subito al di sotto delle finestre inferiori. Si notano diversi alcuni interventi di risarcitura in particolare intorno alla finestra centrale sono state realizzate due mazzette in laterizi. Quella inferiore destra fa invece parte di un intervento non del tutto leggibile a causa della presenza di uno strato di intonaco grezzo. Si può comunque notare la presenza di una tamponatura che inizia subito ai suoi piedi. La porta di accesso principale è oggi completamente invasa dalla vegetazione, così come accede per il lato breve NE, non più leggibile. Al lato opposto è stato addossato, successivamente alla fase di impianto, un secondo corpo con elementi in cemento armato che è andato a configurare lo spazio abitativo ancor oggi utilizzato. Nella sua muratura si trova un concio iscritto che riporta la data 1831.

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI		
ASMD	Descrizione	Nella muratura si trova un concio iscritto che riporta la data 1831.
US USO E FRUIZIONE		
USS	Situazione del bene	parzialmente in uso
USA	Uso attuale	abitazione
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT CRONOLOGIA		
DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA		
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Il Mulino risulta avere iniziato la sua attività nel 1712; nel 1821 l'opificio risulta essere in proprietà di Orlandi Orlando mentre l'ultimo proprietario di cui si ha testimonianza è Corradi Francesco, il quale rileva l'attività nel 1958. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 345.
DTZ CRONOLOGIA GENERICA		
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XVIII
DT CRONOLOGIA		
DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA		
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	passaggio di proprietà
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Corradi Francesco rileva l'attività nel 1958. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 345.
DTZ CRONOLOGIA GENERICA		
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XX
TU CONDIZIONE GIURIDICA		
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO DOCUMENTAZIONE		
DCM DOCUMENTO		

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività