



Identificativo Samira: 340030  
 Numero catalogo generale: ML000173  
 Denominazione: Molino del Torcilio  
 Comune: Castelfranco Emilia

CD		IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR	
NCT		CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000173	
OG		DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale	
OGD		DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Molino del Torcilio	
LC		LOCALIZZAZIONE	
LCA		LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	MO	
LCAC	Comune	Castelfranco Emilia	
LCI	Indirizzo	Via Carletto, 14	
GE		GEOREFERENZIAZIONE	
GEC		COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	11°07'38.3	
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°36'02.1	
CA		CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	pianura
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Il mulino versa in stato di abbandono pur conservando le sue strutture originarie. L'edificio sorge in posizione isolata. Non sono infatti stati rilevati ulteriori edifici rurali ascrivibili alle sue pertinenze.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino sorge tangente il Canale di San Giovanni da cui prelevava le acque per la sua attivazione. L'area pianeggiante entro cui insiste la struttura è caratterizzata dalla presenza di campi coltivabili e distese prative. E' inoltre inglobata all'interno del sito di Manzolino sito di importanza comunitaria e a protezione speciale.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	Il mulino, realizzato interamente in laterizi, è oggi, dopo l'inizio di un restauro conservativo non terminato, completamente abbandonato. Si tratta di un edificio di robuste proporzioni articolato su una pianta rettangolare sviluppata su tre livelli. Il fronte principale, allineato sulla strada, presenta un lungo portico caratterizzato da pilastri a sezione quadrangolare che sorreggono un tetto a falda unica. Il lato posteriore poggia le sue fondazioni sulla muratura che definisce al contempo il lato destro del Canale di San Giovanni le cui acque alimentavano gli impianti molitori. Al lato opposto dello stesso canale si trova un secondo volume architettonico, di dimensioni minori, alla quale non è stato possibile accedere per il rischio di crollo della struttura idraulica passante al di sopra del canale stesso. Nel suo insieme l'edificio principale presenta un quadro fessurativo che denota un iniziale avanzamento dei processi di distacco dei nuclei cementizi, in parte rallentato dalla presenza, sui due lati brevi, di capochiave e putrelle metalliche di tiraggio. All'interno si osservano volte ormai crollate e parti in precario equilibrio statico. Gli spazi sono stati completamente invasi da volatili le cui escrezioni hanno ormai invaso tutti i piani pavimentali. Questi ultimi risultano essere ancora quelli originali con la presenza, nel vano di accesso principale, di un opus spicatum. In questo vano di accesso è presente, appoggiata a uno dei pilastri che definivano lo spazio, una delle macine del mulino
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sopra
ASMS	Struttura impianto	cerchio di ferro

	molitorio	
ASMS	Struttura impianto molitorio	occhio della macina

ASMD	Descrizione	Dell'impianto idraulico resta ancora la struttura che, posta a cavallo del Canale di San Giovanni, conteneva le chiuse necessarie a regolare il flusso idrico per l'azionamento di una turbina oggi non più presente. All'interno dell'edificio si è potuto appurare la dismissione di tutti gli impianti destinati alla macinazione. Di essi resta un'unica macina di sopra poggiata in quello che era il vano di accesso al mulino.
------	-------------	---

US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Esistente sin dal XIX secolo. La Proprietà IL TORCILIO s.a.s. di Rossi Ing. Angelo e C. ha acquisito i fabbricati facenti parte de il Mulino del Torcilio al fine del Restauro Scientifico, recupero e riuso dell'intera area con lo scopo di riaprirlo al pubblico. Tale restauro non è a oggi stato portato a termine. Fonte: <a href="https://aiams.eu/mill/mulino-del-torcilio/">https://aiams.eu/mill/mulino-del-torcilio/</a>
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività