

CD IDENTIFICAZIONE		
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000175
OG DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE		
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD DENOMINAZIONE		
OGDN	Denominazione	Cigarello
LC LOCALIZZAZIONE		
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Carpineti
LCL	Località	Cigarello
LCI	Indirizzo	Via di San Martino 20
GE GEOREFERENZIAZIONE		
GEC COORDINATE		
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°30'55.0
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°27'59.0
CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO		
CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO		
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	<p>L'edificio fa parte di un nucleo rurale formato da due antiche case-torri a pianta quadrata, di tre piani, con copertura a quattro falde (fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 83). Il mulino, nello specifico, si trova in complesso edilizio rimaneggiato e modificato nel tempo. L'aggregato sorge</p>

CAHS	Relazioni funzionali e visive	<p>lungo la strada pubblica locale. Intorno sono campi a destinazione agricola.</p> <p>Il mulino si trova sulla sinistra del torrente Tresinaro, in un nucleo rurale posto a fondovalle del torrente. Sul lato opposto della via di San Martino sorge la Latteria Sociale di Cigarello e poco a sud le sedi di altre piccole imprese dell'ambito sia del settore agricolo-pastorale che edilizio.</p>
DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA		
DES	Descrizione dello spazio	<p>L'edificio che ospitava il mulino è stato oggi inglobato all'interno della moderna fabbrica nella quale è stata mantenuta memoria dell'attività di molitura. Le strutture inglobate hanno subito alcune modifiche. L'aspetto originario è osservabile in alcune foto d'epoca appese all'interno dell'ufficio della fabbrica. Da esse si ricava che al mulino è stato aggiunto un piano mantenendo però la morfologia dei due livelli inferiori che sono stati destinati ad abitazione. Questo cambio di funzione ha comportato lo smantellamento sia dell'impianto idraulico che di quello molitorio del quale restano soltanto alcune macine.</p>
ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI		
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sopra
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sotto
ASMD	Descrizione	Dell'impianto molitorio restano alcune macine sparse nel terreno circostante la proprietà. Non vi è traccia delle quattro macine a ritrecine note da bibliografia.
US USO E FRUIZIONE		
USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	abitazione
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT CRONOLOGIA		
DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA		
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Censito nella Carta Idrografica d'Italia del 1888, p. 148
DTZ CRONOLOGIA GENERICA		

DTZG **Fascia
cronologica/periodo** XIX

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine




DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo responsabile coordinamento delle attività