



Identificativo Samira: 340033
 Numero catalogo generale: ML000175
 Denominazione: Cigarellò
 Comune: Carpineti

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000175
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Cigarellò
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Carpineti
LCL	Località	Cigarellò
LCI	Indirizzo	Via di San Martino 20
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°30'55.0

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 44°27'59.0

CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO

CAB Contesto paesaggistico (sintesi) collina

CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO

CAHR Relazione con il fondo di pertinenza L'edificio fa parte di un nucleo rurale formato da due antiche case-torri a pianta quadrata, di tre piani, con copertura a quattro falde (fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 83). Il mulino, nello specifico, si trova in complesso edilizio rimaneggiato e modificato nel tempo. L'aggregato sorge lungo la strada pubblica locale. Intorno sono campi a destinazione agricola.

CAHS Relazioni funzionali e visive Il mulino si trova sulla sinistra del torrente Tresinaro, in un nucleo rurale posto a fondovalle del torrente. Sul lato opposto della via di San Martino sorge la Latteria Sociale di Cigarellino e poco a sud le sedi di altre piccole imprese dell'ambito sia del settore agricolo-pastorale che edilizio.

DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA

DES Descrizione dello spazio L'edificio che ospitava il mulino è stato oggi inglobato all'interno della moderna fabbrica nella quale è stata mantenuta memoria dell'attività di molitura. Le strutture inglobate hanno subito alcune modifiche. L'aspetto originario è osservabile in alcune foto d'epoca appese all'interno dell'ufficio della fabbrica. Da esse si ricava che al mulino è stato aggiunto un piano mantenendo però la morfologia dei due livelli inferiori che sono stati destinati ad abitazione. Questo cambio di funzione ha comportato lo smantellamento sia dell'impianto idraulico che di quello molitorio del quale restano soltanto alcune macine.

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMS Struttura impianto molitorio macina di sopra

ASMS Struttura impianto molitorio macina di sotto

ASMD Descrizione Dell'impianto molitorio restano alcune macine sparse nel terreno circostante la proprietà. Non vi è traccia delle quattro macine a ritrecine note da bibliografia.

US USO E FRUIZIONE

USS Situazione del bene in uso

USA	Uso attuale	abitazione
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Censito nella Carta Idrografica d'Italia del 1888, p. 148
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività