



Identificativo Samira: 340036
 Numero catalogo generale: ML000177
 Denominazione: Molinassa Mulinaccio Mulino di Casina
 Comune: Casina

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000177
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Molinassa
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulinaccio
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino di Casina
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Casina
LCL	Località	Sarzano
LCI	Indirizzo	Via Mulinaccia

GE			GEOREFERENZIAZIONE
GEC			COORDINATE
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°27'41.7	
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°29'28.3	
CA			CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO
CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	pianura	
CAH			RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Il mulino, oggi completamente ristrutturato e ridotto ad abitazione, risulta isolato e non si hanno notizie circa ulteriori edifici rurali nemmeno dalla documentazione bibliografica.	
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è situato subito fuori dall'abitato di Casina, verso SO. A 500 m a O del punto di interesse sono le Cascate del Tassobbio, la cui valle è caratterizzata da fitta vegetazione boschiva. Poco più a N, è il Castello di Sarzano, sede di un antico marchesato, già feudo di Matilde di Canossa.	
DA			ANALISI DELL'ARCHITETTURA
DES	Descrizione dello spazio	L'edificio che ospitava il mulino è stato trasformato in abitazione. Tale modifica ha comportato il rifacimento dell'intonaco che copre l'originaria muratura in pietra locale. La struttura, di forma simile rettangolare, si adatta alla morfologia del terreno presentando verso il fiume tre livelli, nella parte controterra soltanto due. Non sono oggi più presenti le strutture idrauliche e molitorie.	
ASM			ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sopra	
ASMD	Descrizione	Già durante le osservazioni del 1988 (Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 161) si era appurata la dismissione degli impianti. Di quello molitorio resta oggi mezza macina incassata nel piano pavimentale posto alla destra dell'ingresso della recente abitazione.	
US			USO E FRUIZIONE
USS	Situazione del bene	in uso	

USA	Uso attuale	abitazione
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Il toponimo Mulinaccio è attestato dalla prima metà del XIX secolo. L'impianto era originariamente dotato di tre ruote a mescolo (non conservate) alimentate dalle acque del torrente Tassobbio. Ha cessato la sua attività nel 1955 ed è ora trasformato in abitazione. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 161.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Bolelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività