



Identificativo Samira: 340090  
 Numero catalogo generale: ML000203  
 Denominazione: Mulino delle Piastre Mulino di Casina di Vitriola  
 Comune: Montefiorino

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000203
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino delle Piastre
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino di Casina di Vitriola
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	MO
LCAC	Comune	Montefiorino
LCL	Località	Vitriola
LCI	Indirizzo	Via Provinciale Lama, 120
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	

GECX Coordinata x (longitudine Est) 10°38'36.0

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 44°20'42.1

## CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO

CAB Contesto paesaggistico (sintesi) collina

## CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO

CAHR Relazione con il fondo di pertinenza  
Il mulino si trova in un fondo prativo collinare con vegetazione che sta intaccando la struttura. Non si rilevano, nemmeno dalla documentazione esistente, ulteriori edifici rurali pertinenti al mulino.

CAHS Relazioni funzionali e visive  
Il mulino è situato su un pendio collinare a poca distanza dal Torrente Dragone, da cui prelevava le acque per il suo funzionamento e a pochi metri dal ponte della Provinciale Vitriola - Savoniero. L'area entro cui insiste la struttura è delimitata da un sistema di alture caratterizzato dalla presenza di vegetazione ad alto fusto. L'area immediatamente circostante il mulino è composta di alternanza di radura, cespuglieto e vegetazione di alto fusto, che interessa in modo più continuo le sponde dell'adiacente corso d'acqua.

## DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA

DES Descrizione dello spazio  
La struttura, costruita interamente in pietra locale, è stata realizzata sfruttando il salto il pendio diretto verso le sponde del torrente Dragone. Risulta disposto su tre livelli verso valle, su due verso monte. Dagli arredi ancora presenti è possibile far risalire l'abbandono della struttura a qualche decennio fa. L'edificio che ospitava il mulino, poi trasformato in abitazione, versa attualmente in stato di abbandono. Il quadro fessurativo presenta oggi distacchi delle murature e parti della facciata sono ormai in stato di crollo, inoltre il tetto risulta in parte crollato e le conseguenti infiltrazioni di acque meteoriche hanno compromesso i solai lignei che presentano un avanzato stato di marcescenza. Nonostante ciò, è ancora possibile osservare una ordinata e simmetrica disposizione delle luci su entrambi i lati lunghi. Quelli brevi sono completamente ciechi con l'eccezione di una piccola finestrella aperta sul lato destro.

## ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMD	Descrizione	Non si rileva la presenza né dei meccanismi idraulici né di quelli molitori o parti di essi. Non sono inoltre più visibili le attrezzature "quasi integre" e il "perno ligneo che recava incastrate le pale ricavato da un unico tronco di quercia" segnalati nel censimento del 1981 (Fonte: IBC - Inseediamento storico e beni culturali, Alta Valle del Secchia, 1981, p. 134).
------	-------------	--

US	USO E FRUIZIONE
----	-----------------

USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico

DT	CRONOLOGIA
----	------------

DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA
-----	----------------------------------

DTNS	Notizia/fase (sintesi)	costruzione
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Da informazioni bibliografiche si desume che è possibile che il mulino risalga al XVII. Fonte: IBC - Inseediamento storico e beni culturali, Alta Valle del Secchia, 1981, p. 134.

DTZ	CRONOLOGIA GENERICA
-----	---------------------

DTZG	Fascia cronologica/periodo	XVII
------	----------------------------	------

TU	CONDIZIONE GIURIDICA
----	----------------------

CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
-----	----------------------	-------------------

DO	DOCUMENTAZIONE
----	----------------

DCM	DOCUMENTO
-----	-----------

DCMK	Nome file immagine
------	--------------------



DCMK Nome file immagine



DCMK Nome file immagine



DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Boelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività