



Identificativo Samira: 340124
 Numero catalogo generale: ML000231
 Denominazione: Mulino Rocchetto
 Comune: Pavullo nel Frignano

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000231
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino Rocchetto
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	MO
LCAC	Comune	Pavullo nel Frignano
LCL	Località	Miceno
LCI	Indirizzo	Via Rocchetta 19
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°49'13.7

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 44°21'14.2

CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO

CAB Contesto paesaggistico (sintesi) montagna

CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO

CAHR Relazione con il fondo di pertinenza La struttura è inserita in un complesso rurale di più edifici di epoche diverse, a carattere produttivo e a carattere residenziale.

CAHS Relazioni funzionali e visive Il complesso di edifici rurali sorge su una piccola altura sulla destra del Rio Cogorno. Tutto intorno, sia a nord che a sud del corso d'acqua si distribuiscono campi agricoli che risultano lavorati ancora di recente.

DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA

DES Descrizione dello spazio Il mulino è stato trasformato in abitazione. Gli interventi messi in atto hanno pesantemente modificato la struttura originaria e non sono più presenti né l'impianto idraulico né l'impianto molitorio. Resta tuttavia parte delle murature originarie. Queste sono state in parte reintonacate e modificate al fine di variare alcuni dei volumi di cui si componeva l'edificio che ospitava il mulino. I suoi meccanismi si trovavano all'interno di quello che oggi è il salotto dell'abitazione posta al pian terreno. Alcune parti dell'impianto molitorio si trovano, stando a quanto affermato dall'attuale proprietaria, sparse nel terreno circostante l'edificio.

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMS Struttura impianto molitorio macina di sotto

ASMS Struttura impianto molitorio macina di sopra

ASMD Descrizione Restano soltanto, sparse nell'area circostante la proprietà, alcune macine di sotto e di sopra. Si è venuti a conoscenza di questa informazione dall'attuale proprietaria. Non è stato tuttavia possibile verificarne la presenza dato il manto nevoso che ricopriva il terreno.

US USO E FRUIZIONE

USS Situazione del bene in uso

USA Uso attuale abitazione

USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	E' censito nella Carta idrografica d'Italia del 1888, p. 200
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	non determinabile
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Bolelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività