



Identificativo Samira: 340144  
 Numero catalogo generale: ML000244  
 Denominazione: Mulino del Merlo  
 Comune: Serramazzone

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000244
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino del Merlo
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	MO
LCAC	Comune	Serramazzone
LCL	Località	Riccò
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	44°25'21.6"N
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	10°50'49.6"E
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Il mulino versa oggi in stato di abbandono. Sorge inoltre in un'area alquanto isolata. Non sono stati infatti rilevati ulteriori edifici rurali di sua pertinenza. Né tali edifici sono segnalati da bibliografia. Si esclude quindi l'esistenza di un complesso rurale.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è situato nei pressi del torrente Tiepido, da cui prelevava le acque per il suo funzionamento. La struttura, oggi completamente abbandonata, è immersa nella vegetazione rampicante e infestante che intacca tutta l'area limitrofa. Poco oltre (ad oriente) sono presenti distese prative che si alternano a cordoni boschivi che interessano principalmente i limiti dell'asse viario (Via Estense). Tale vegetazione ad alto fusto diviene sempre più fitta a occidente, occupando le sommità e i versanti che caratterizzano le alture visibili in quell'area.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	L'edificio, semplice e rettangolare, a doppia falda, che ospitava il mulino, versa oggi in stato di abbandono ed è invaso da vegetazione infestante che ne rende difficile l'accesso. Le murature sono realizzate interamente in pietra locale adattandosi alla morfologia del terreno, che risulta in pendenza in senso EO digradando quindi verso il fiume. Il lato che si affaccia su quest'ultimo (O), presenta dei rinforzi angolari utili a contrastare la spinta delle acque durante le piene del torrente posto a pochi metri di distanza. Per la stessa ragione i piani inferiori posti verso questo lato sono ciechi fino ad una certa quota al di sopra della quale si aprono due piccole aperture rettangolari. La facciata principale (lato S) presenta, per quanto visibile, delle aperture della medesima larghezza e disposte sulle stesse direttrici orizzontali e verticali. Tra la vegetazione si riesce a intravedere la presenza di un'edicola sacra. Le aperture che immettono all'edificio sono due, una posta al centro della facciata, l'altra al suo angolo destro (E). Soltanto quest'ultima è accessibile e immette al piano superiore dove si è rilevata la presenza di stanze occupate da oggetti e materiali abbandonati che evidenziano il grave stato di degrado della struttura. A ciò si aggiunge la presenza di elettrodomestici gettati nell'area circostante. Non sono più presenti tracce degli impianti idraulici e molitori.
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASMD	Descrizione	Nonostante la conservazione delle murature originarie, non è stato possibile rilevare resti né degli impianti idraulici

né di quelli molitori noti da bibliografia.

US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Secondo informazioni desunte da bibliografia il mulino conservava, sopra l'ingresso al locale macine, una nicchia votiva (oggi visibile tra la vegetazione) e un concio datato 1887 (non più visibile). Durante il censimento del 1998 la struttura risultava già disattivata e in completo abbandono. Fonte: IBC - Insegiamento storico e beni culturali, Il Frignano, Vol. I, 1998, p. 237.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Boelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività