

CD IDENTIFICAZIONE		
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000268
OG DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE		
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD DENOMINAZIONE		
OGDN	Denominazione	Torre Gazzone e pertinenze
LC LOCALIZZAZIONE		
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	BO
LCAC	Comune	Monteveglio
LCI	Indirizzo	Via Cassola, 2
GE GEOREFERENZIAZIONE		
GEC COORDINATE		
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	11°05'59.9"
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°28'40.3"
CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO		
CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	pianura
CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO		
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	<p>Il mulino risalente al XVII sec. è compreso all'interno di un complesso rurale a elementi aggregati e separati. A tale complesso sono riferiti gli edifici circostanti tra cui la casa padronale (XVI sec.), la torre (XIII sec.), la stalla/scuderia (XX sec.) e un ulteriore rustico. Di questi, solamente la casa padronale e la torre sono state ristrutturate. I restanti sono in stato di abbandono. Fonte: https://www.tourer.it/scheda?torre-gazzone-valsamoggia</p>

CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il complesso rurale è situato nella prima fascia agricola limitrofa al centro urbano di Monteveglio, nei pressi del torrente Samoggia, dal quale il mulino prelevava le acque utili alla sua attivazione grazie a un sistema di canalizzazione. L'area entro cui sorge la struttura è pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di rada vegetazione ad alto fusto che va ad infittirsi a oriente. Tutt'intorno sono presenti campi coltivabili che si alternano a distese prative e piccoli nuclei abitati situati lungo gli assi viari locali.
------	-------------------------------	---

DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA

DES	Descrizione dello spazio	Il mulino era ospitato all'interno di una struttura facente parte di un ampio complesso rurale antico, parzialmente restaurato. Tali restauri non hanno però interessato l'edificio all'interno del quale erano praticate le attività molitorie. Si tratta di un volume realizzato in parte in laterizio e in parte in pietra locale che è oggi privo delle coperture e presenta vaste porzioni di muratura crollata. È ancora possibile visionare il vano delle macine all'interno del quale si conservano alcune mole. La struttura appare ben armonizzata con il contesto circostante e presenta, per quanto possibile osservare, una ordinata disposizione delle luci che sembrano aprirsi su tutte le pareti. Alcune parti dei solai, con travi lignee, sono ancora in situ, anche se ormai in avanzato stato di marcescenza.
-----	--------------------------	--

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sopra
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sotto
ASMS	Struttura impianto molitorio	cerchio di ferro
ASMS	Struttura impianto molitorio	occhio della macina

ASMD	Descrizione	Dato il pericolo di crolli non è stato possibile visionare i vani inferiori, all'interno dei quali sono collocati gli impianti idraulici. È però stato possibile penetrare nel vano macine, all'interno del quale si conservano ancora due basamenti di differente larghezza, al di sopra dei quali sono posizionate due macine su quello più largo e una sola macina sul basamento più stretto.
------	-------------	--

US USO E FRUIZIONE

USS	Situazione del bene	in disuso
-----	---------------------	-----------

USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Il mulino è riferibile al XVII sec. Non è noto il momento di cessazione della sua attività. Fonte: https://www.tourer.it/scheda?torre-gazzone-valsamoggia
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XVII
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo responsabile coordinamento delle attività