



Identificativo Samira: 340270  
 Numero catalogo generale: ML000328  
 Denominazione: Mulino di Iano  
 Comune: Scandiano

CD		IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR	
NCT		CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000328	
OG		DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota verticale	
OGD		DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino di Iano	
LC		LOCALIZZAZIONE	
LCA		LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE	
LCAC	Comune	Scandiano	
LCI	Indirizzo	Via Mazzalasio, 491-43	
GE		GEOREFERENZIAZIONE	
GEC		COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°39'55.6	
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°35'09.3	
CA		CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO		
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	L'edificio contenente il mulino è parte di un antico complesso rurale a corpi aggregati e separati, ancora intatto. È presente una bella casa-torre riferibile al XV sec. che "presenta una pianta quadrata con base a scarpa [e] si sviluppa su quattro livelli di cui i superiori a colombaia" (Fonte: IBC - Inseediamento storico e beni culturali, Alta Pianura e Collina reggiana, 1988, p. 345). Il fondo è prativo, con gruppi di alberature, e vegetazione ripariale lungo il torrente a nord del fondo.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino si trova in località Iano, a poca distanza dal Torrente Tresinaro da cui prelevava le acque per la sua attivazione. L'area è limitrofa a un'area a vocazione industriale; più a settentrione si aprono campi coltivabili e distese prative che si alternano a piccoli nuclei abitati.
DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA		
DES	Descrizione dello spazio	Il mulino sorge a N della casa-torre con colombaia quattrocentesca, ben conservata. Si tratta di un edificio di contenute proporzioni completamente costruite in laterizio, con una cornice marcapiano posta a separare il piano terra da quello superiore. L'accesso avveniva da due porte ad arco poste sulla facciata breve rivolta verso SO. Il livello superiore ha invece delle aperture chiuse con gelosie. Il lato sinistro (NO) non è visionabile, per la presenza di vegetazione ad alto fusto che ne impedisce l'osservazione. Al contrario, il lato destro (SE) si presenta armonico con finestre ad arco al pian terreno e grandi finestre rettangolari chiuse con scuri a quello superiore. Di difficile lettura è anche la parte retrostante (NE), della quale è possibile osservare le murature a scarpa e una grande apertura archivoltata posta al centro, mentre sembrano state tamponate le finestre tanto del pian terreno che di quello superiore.
ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI		
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sopra
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sotto
ASMD	Descrizione	Durante il sopralluogo non è stato possibile accedere alla struttura e non si è quindi potuta verificare la presenza delle due macine, e ancora visibili durante il censimento del 1988. Resta tuttavia visibile, lungo il lato NO, il canale che

consentiva la movimentazione della grande ruota verticale utile all'azionamento delle cinque macine originarie.

**US USO E FRUIZIONE**

USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico

**DT CRONOLOGIA**

**DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA**

DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Secondo informazioni desunte da bibliografia il mulino di lano è nominato sin dal 1304. Compare inoltre censito nel 1888 nella Carta Idrografica d'Italia. Fu di proprietà della famiglia Rossi, i quali probabilmente fecero cessare l'attività intorno al 1981. Fonte: IBC - Inseediamento storico e beni culturali, Alta Pianura e Collina reggiana, 1988, p. 345.

**DTZ CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIV
------	----------------------------	-----

**TU CONDIZIONE GIURIDICA**

CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
-----	----------------------	-------------------

**DO DOCUMENTAZIONE**

**DCM DOCUMENTO**

DCMK	Nome file immagine	
------	--------------------	--

**DCM DOCUMENTO**

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Boelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività