



Identificativo Samira: 340271
 Numero catalogo generale: ML000329
 Denominazione: Mulino del Tasso
 Comune: Casina

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000329
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino del Tasso
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Casina
LCI	Indirizzo	Via Mulino del Tasso, 2
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°32'38.7
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°30'43.7
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO		
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	<p>Il mulino era stato trasformato in trattoria. Oggi la struttura risulta totalmente dismessa e oggetto di atti vandalici. Conserva tuttavia le sue caratteristiche morfologiche originarie. Non si rileva la presenza di ulteriori edifici rurali ascrivibili alle pertinenze dell'antico opificio, a parte la grande botte. Quest'ultimo, infatti, sorgeva isolato, e l'edificio è circondato da alberature e vegetazione.</p>
CAHS	Relazioni funzionali e visive	<p>Il mulino si trova a un centinaio di metri di distanza dall'Oratorio di San Domenico in Semiago e a pochi metri dal Lago Tasso, su un percorso di trekking, tutt'ora percorribile. L'area entro cui insiste la struttura è caratterizzata dalla presenza di un sistema di alture che marca il paesaggio a settentrione e meridione. Tali alture sono interessate da rada vegetazione ad alto fusto che ne occupa i versanti e le sommità.</p>
DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA		
DES	Descrizione dello spazio	<p>Il mulino è costruito interamente in pietra locale, era ospitato all'interno di una struttura che è stata trasformata in una trattoria che risulta oggi chiusa. Dopo questa chiusura l'edificio è stato abbandonato e gli interni risultano in parte vandalizzati. Il volume risulta di proporzioni massicce e di composizione articolata, e con la presenza di un possente muro di contenimento utilizzato per creare, sulla sinistra, una terrazza che regolarizza i differenti piani di quota dovuti alla realizzazione del retro della struttura controterra. La facciata principale risulta sviluppata longitudinalmente con la presenza di un unico ingresso e di due grandi varchi che sono stati tamponati con pannelli in legno. Al di sopra, vi sono diverse aperture che rispecchiano la regolarità dei vani interni, entro i quali era posta l'abitazione del mugnaio e della sua famiglia. Sui lati brevi i differenti piani di quota consentono l'accesso diretto al piano superiore. Nella parte retrostante, sulla sinistra rispetto alla facciata, emerge una piccola torretta che si sviluppa poi, sempre verso sinistra, in una breve appendice di minore altezza. L'assenza di linee di appoggio indizia una costruzione dell'impianto avvenuta in un'unica fase costruttiva.</p>
ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI		
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sopra
ASMS	Struttura impianto	macina di sotto

molitorio

ASMD Descrizione

La trasformazione dell'impianto in trattoria ha comportato la dismissione sia degli impianti idraulici che di quelli molitori. Restano soltanto, a ricordo dell'antica funzione molitoria, alcune macine, sia di sotto sia di sopra, impiegate come piani d'appoggio per tavolini sparsi entro i limiti della proprietà.

US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Il mulino è censito nella Carta Idrografica d'Italia del 1888. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 134.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	variazione d'uso
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Il mulino perde la sua funzione e viene trasformato in trattoria. L'epoca della trasformazione non è nota. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 134.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	non determinabile
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività