



Identificativo Samira: 340277
 Numero catalogo generale: ML000335
 Denominazione: Mulino Bruciato
 Comune: Villa Minozzo

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000335
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino Bruciato
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Villa Minozzo
LCI	Indirizzo	Via Mulino Bruciato
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°28'16.7
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°22'53.9
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	L'edificio si trova lungo una strada locale, insieme a altri edifici agricoli sparsi. È presente un ulteriore edificio rurale, poco distante dall'attuale edificio, adibito in origine a fienile/stalla. Insieme formano un piccolo complesso rurale a corpi aggregati e separati.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino sorge poco distante dal torrente Secchiello. Il paesaggio è principalmente pianeggiante e caratterizzato da zone di macchia/bosco che si estendono per larga parte a oriente per poi diradarsi e dare sparo alle aree prative situate a occidente.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	Il mulino è stato da tempo dismesso con la rimozione degli impianti idraulici e molitori dei quali restano soltanto alcune parti. L'edificio è stato trasformato in abitazione, ora dismesso, e presenta numerose risarciture in laterizi che hanno evidentemente sanato situazioni di crollo che avevano pesantemente intaccato la staticità della struttura. Il volume risulta di modeste dimensioni, con lato lungo su strada locale, articolato su una pianta rettangolare. Si sviluppa su due livelli realizzati, per le parti ancora originali, in pietra locale. L'accesso principale è posto su uno dei lati brevi ed è riparato da una tettoia in plexiglass di evidente fattura moderna. L'edificio è in stato di abbandono con alcune parti che iniziano ad essere aggredite dalla vegetazione infestante. Sul lato opposto all'ingresso principale vi sono alcune lamiere poste a protezione di un secondo ingresso.
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sopra
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sotto
ASMD	Descrizione	Con la dismissione del mulino e la trasformazione dell'edificio in abitazione, sono stati rimossi sia gli impianti idraulici che quelli molitori. Sparse all'interno della proprietà restano due macine: una integra e l'altra non completa. Una parte della banchina giace sul lato del fronte strada della struttura.
US	USO E FRUIZIONE	

USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Le notizie del mulino si hanno dal XIX secolo, epoca in cui probabilmente viene costruito. Viene inoltre censito dalla Carta idrografica d'Italia nel 1888. L'edificio veniva alimentato dal torrente Secchiello e veniva azionato da tre ruote orizzontali a mescolo. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 428.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	rifacimento
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Nel dopoguerra subisce forti ristrutturazioni. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 428.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XX
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Bolelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività