



Identificativo Samira: 340278
 Numero catalogo generale: ML000336
 Denominazione: Villa Ca' Selvatica con Oratorio Madonna dell'Olmo
 Comune: Valsamoggia

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000336
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Villa Ca' Selvatica con Oratorio Madonna dell'Olmo
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	BO
LCAC	Comune	Valsamoggia
LCI	Indirizzo	Via Cassola 40
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	11°07'51"
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°32'27"
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	pianura
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Il mulino faceva parte di un complesso rurale formato dalla casa padronale (nota col nome di Villa Ca' Selvatica), una bottega e un oratorio (l'oratorio della Madonna dell'Olmo) tutti riferibili al XVIII sec. Fonte: https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/
CAHS	Relazioni funzionali e visive	L'edificio che ospitava il mulino è costruito a cavallo del canale utilizzato per prelevare le acque del torrente Samoggia, utili all'attivazione dell'opificio. Tutt'intorno l'area vi sono campi messi a coltivazione riferibili alle limitrofe aziende agricole. Lungo l'asse viario locale (Via Cassola), poco distante dall'azienda agricola, vi è una villa padronale (Villa Bianconi) nota come attrazione turistica. Immediatamente a occidente si estendono distese prative e ulteriori campi messi a coltivazione a testimonianza della vocazione agricola della zona.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	L'edificio che ospitava il mulino versa oggi in uno stato di totale abbandono e l'incuria ha portato al crollo delle coperture e di parte delle pareti di limite, realizzate in mattoni. Soltanto un vano risulta ancora accessibile e dotato del solaio di copertura. L'interno è stato trasformato in un deposito. Gli altri spazi sono inaccessibili a causa della vegetazione che li ha invasi o per rischio di crolli. Tutta la struttura è stata costruita a cavallo del canale dal quale venivano prelevate le acque per il funzionamento del mulino.
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASML	Sistema idraulico	canale di carico
ASMD	Descrizione	Degli impianti idraulici resta il canale utilizzato per attivare i meccanismi molitori.
US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva

DTNN Notizia/fase (dettaglio) Non vi sono notizie certe circa la datazione del mulino. Tuttavia, essendo parte di un complesso formato da una Villa, una bottega, una casa ed altri edifici databili tutti al XVIII secolo, probabilmente l'opificio è da far risalire alla stessa epoca. Fonte: <https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/>

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XVIII

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM

DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM

DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM

DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Bolelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività