



Identificativo Samira: 348709
 Numero catalogo generale: ML000359
 Denominazione: Mulino Boni
 Comune: Vezzano sul Crostolo

CD		IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR	
NCT		CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000359	
OG		DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale	
OGD		DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino Boni	
LC		LOCALIZZAZIONE	
LCA		LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE	
LCAC	Comune	Vezzano sul Crostolo	
LCI	Indirizzo	Via degli Orti	
GE		GEOREFERENZIAZIONE	
GEC		COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°32'52.5"	
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°36'04.2"	
CA		CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	pianura
CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO		
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	L'edificio che ospitava le attività molitorie è stato recentemente acquistato dalla biblioteca comunale di Vezzano sul Crostolo. Tale locale è in fase di ristrutturazione assieme agli ulteriori volumi ascrivibili alle strutture che componevano l'originario complesso rurale. Il volume si trova in area prativa, all'interno, verso i margini, del centro abitato di Vezzano sul Crostolo e faceva parte, con gli altri edifici, di complesso a corpi giustapposti e separati.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	La struttura che ospitava le attività molitorie è situata nei pressi del torrente Crostolo. Quest'ultimo costeggia il centro abitato di Vezzano sul Crostolo, entro cui era inglobato l'antico opificio. Oggi sorge accanto alla moderna biblioteca comunale e alla pista ciclabile Matildica della Val Crostolo.
DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA		
DES	Descrizione dello spazio	L'edificio all'interno del quale era ospitato il mulino è oggi stato acquistato dal Comune di Vezzano sul Crostolo. È attualmente in fase di ristrutturazione, per essere integrato ai locali della vicina biblioteca, a sua volta ricavata all'interno di una struttura che faceva parte del complesso rurale a cui apparteneva anche il mulino. Quest'ultimo, costruito interamente in pietra locale, presenta alcune risarciture in laterizio, ma conserva ancora la sua morfologia originaria, articolata rispettando l'orografia del terreno e disponendosi quindi su differenti livelli. La facciata principale è perfettamente simmetrica nelle sue parti, con le varie aluci tutte allineate tra loro. La parte retrostante è di identica fattura e consente l'accesso direttamente ai locali posti al primo piano. Un muro di terrapieno prosegue il lato sinistro della struttura, consentendo di mantenere le differenze tra i piani di quota. Le aperture del sottotetto testimoniano la presenza di un locale superiore adibito alla conservazione dei prodotti agricoli.
ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI		
ASMD	Descrizione	Durante il sopralluogo non è stato possibile osservare meccanismi pertinenti all'impianto idraulico o a quello molitorio.
US USO E FRUIZIONE		
USS	Situazione del bene	in uso

USA	Uso attuale	museo/centro didattico/visite
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	detenzione Ente pubblico territoriale
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività