



Identificativo Samira: 348812
 Numero catalogo generale: ML000356
 Denominazione: Mulino delle Borelle della Vilma
 Comune: Pavullo nel Frignano

CD		IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR	
NCT		CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000356	
OG		DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale	
OGD		DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino delle Borelle della Vilma	
LC		LOCALIZZAZIONE	
LCA		LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	MO	
LCAC	Comune	Pavullo nel Frignano	
LCI	Indirizzo	Via Bottegone	
GE		GEOREFERENZIAZIONE	
GEC		COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°48'42.0	
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°21'07.0	
CA		CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Accanto all'antico opificio attualmente deposito, è presente un edificio rurale in pietra locale, limitrofo, in un fondo aperto, prativo, con alberature sparse e raggruppate. Insieme formano un piccolo complesso rurale a corpi aggregati e separati.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è situato sulla destra orografica del torrente Rossenna da cui l'opificio prelevava le acque per il suo funzionamento. La struttura, pressochè isolata, sorge nei pressi di una macchia boschiva che si estende per lunga parte a oriente e settentrione intervallandosi a campi messi a coltivazione regolarmente parcellizzati.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	L'edificio in cui era ospitato il mulino è stato trasformato in una moderna abitazione, così da modificarne la morfologia originaria relativa alle strutture molitorie. È stato costruito sfruttando l'orografia del terreno e risulta perciò articolato su diversi livelli raccordati tra loro da scale e rampe che consentono di raggiungere le quote dei differenti piani di calpestio. La facciata principale è rivolta verso la strada ed è a piani sfalzati. Al lato sinistro è stato aggiunto un forno, sotto un portico, a cui è stata addossata una macina alla parete esterna, come un'altra in un'altra parete.
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sotto
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sopra
ASMD	Descrizione	Si conservano soltanto due macine poste in incastro ai muri esterni dell'attuale abitazione.
US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	abitazione
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	

DTNS Notizia/fase (sintesi) cronologia complessiva

DTNN Notizia/fase (dettaglio) La cronologia complessiva della struttura non è determinabile.

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo non determinabile

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2025

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività