



Identificativo Samira: 349638
 Numero catalogo generale: ML000360
 Denominazione: Mulino Le Valzole
 Comune: Monghidoro

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000360
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino Le Valzole
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	BO
LCAC	Comune	Monghidoro
LCI	Indirizzo	Via Ca' del barba, 10
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	11°17'49.8
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°12'41.3
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	montagna
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Il mulino è parte di piccolo nucleo di edifici rurali ascrivibili verosimilmente alle pertinenze dell'antico opificio. Si segnala inoltre che nella moderna cartografia persiste l'utilizzo della denominazione "Le Valzole", per indicare il complesso rurale in questione.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino sorge in un'area prevalentemente pianeggiante caratterizzata dalla presenza di fitta vegetazione boschiva ad alto fusto. Tale vegetazione raggiunge la sua massima concentrazione a SE, per poi progressivamente diradarsi lasciando spazio a distese prative e campi coltivabili che si alternano a piccoli nuclei abitati.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	L'edificio che ospitava il mulino, in pietra locale, è stato oggetto di un recente restauro conservativo che ha interessato soltanto una parte della struttura. Si tratta di un edificio di notevoli proporzioni con una facciata che presenta evidenti segni di aggiunte posteriori rispetto al nucleo originario. Il lato destro, quello più sviluppato in altezza, ha infatti ricevuto in appoggio un volume di minori dimensioni lungo il suo lato sinistro. Tale aggiunta si estende verso il retro dell'edificio dando al complesso una forma ad L. Considerando dunque soltanto la struttura principale, si osserva una coerente distribuzione delle luci lungo la facciata e lungo le altre pareti. Il mancato accesso ai locali interni non ha consentito di verificare la presenza o meno degli impianti dell'antico mulino.
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASMD	Descrizione	Non sono stati rilevati elementi dell'impianto molitorio e idraulico
US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	abitazione
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	

DCMK Nome file immagine



DCMK Nome file immagine



DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2025

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività