



Identificativo Samira: 349687  
 Numero catalogo generale: ML000357  
 Denominazione: Molinello  
 Comune: Sasso Marconi

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000357
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Molinello
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	BO
LCAC	Comune	Sasso Marconi
LCI	Indirizzo	Via Molino
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	11°13'41.8"
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°22'47.3"
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	pianura
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	L'antico opificio è stato trasformato in abitazione. Tale modifica ha in parte comportato una variazione della morfologia originaria della struttura. Non è stato possibile individuare ulteriori edifici rurali di pertinenza del mulino.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è situato alla destra orografica del rio Grande. La struttura insiste in un'area prevalentemente pianeggiante, marcata a occidente dalla presenza di un sistema di alture interessato da vegetazione ad alto fusto. Tale vegetazione delimita anche le sponde del limitrofo corso d'acqua.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	L'edificio che ospitava il mulino è stato trasformato in una moderna abitazione, alla quale è stato aggiunto un secondo nucleo costruttivo posto sul lato sinistro. Tale trasformazione ha comportato la dismissione di tutti gli impianti idraulici e molitori. Quest'ultimo elemento non consente una lettura delle murature originarie. È ancora tuttavia possibile osservare la tipica disposizione controterra che consentiva la realizzazione della botte sul lato posteriore. Qui si trova oggi un giardino che sembra seguire quello che era l'ingombro della grande struttura idraulica che consentiva di alimentare il mulino, pescando le acque dal torrente che, ancora oggi, passa a pochi metri di distanza dalla facciata principale (N). Quest'ultima si presenta organizzata su un asse di simmetria che divide le luci specularmente restituendo un aspetto ordinato e coerente con l'organizzazione dei vani interni.
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASMD	Descrizione	Non si rilevano tracce né dei meccanismi idraulici né di quelli molitori, da tempo dismessi.
US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	abitazione
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	

DCM

DOCUMENTO

DCMK

Nome file immagine



DCM

DOCUMENTO

DCMK

Nome file immagine



DCM

DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2025

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU

Ruolo

responsabile coordinamento delle attività