



Identificativo Samira: 349690
 Numero catalogo generale: ML000369
 Denominazione: Mulino di Cerredolo
 Comune: Toano

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000369
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino di Cerredolo
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Toano
LCL	Località	Cerredolo
LCI	Indirizzo	Via Radici, 17
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°37'03.0"

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 44°24'11.8"

CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO

CAB Contesto paesaggistico (sintesi) pianura

CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO

CAHR Relazione con il fondo di pertinenza
Il mulino ha subito interventi di ristrutturazione che hanno contribuito a trasformarlo in abitazione. La struttura oggi visibile risulta inclusa nel centro urbano di Cerredolo, vicino ad altri edifici. Non sono rilevabili dunque ulteriori edifici rurali. L'antica funzione molitoria viene tuttavia ricordata dal nome del vicino "Ristorante al Mulino".

CAHS Relazioni funzionali e visive
Il mulino è incluso nel centro urbano di Cerredolo. L'area circostante la struttura è caratterizzata dalla presenza di vegetazione boschiva ad alto fusto che occupa il lato occidentale; a oriente è situato il torrente Dolo dal quale il mulino prelevava le acque per il suo funzionamento.

DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA

DES Descrizione dello spazio
La struttura che ospitava il mulino, di grandi proporzioni e costruite in pietra con angolature e ricorsi in laterizio, è oggi completamente adibita ad abitazione. L'originaria funzione è ricordata dal bar "Ristorantino al Mulino", posto dinanzi al di là della strada. L'edificio principale si articola su diversi livelli che si adattano alla morfologia del terreno in pendenza verso il fiume. La maggior parte delle pareti è stata lasciata priva di intonacatura permettendo così di verificare la presenza di volumetrie aggiunte in un secondo momento sul lato posteriore (E). La struttura originaria era quindi formata da un corpo disposto su una pianta rettangolare e articolato su diversi livelli. Quelli superiori, con luci ben disposte, ospitavano già in origine vani abitativi. Gli impianti molitori dei quali, come appreso tramite testimonianze dirette in loco, non rimane traccia, erano invece ospitate al piano inferiore, costruito in parte controterra dal lato della facciata principale (O).

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMD Descrizione
Non si rilevano tracce né degli impianti idraulici né di quelli molitori.

US USO E FRUIZIONE

USS Situazione del bene in uso

USA Uso attuale abitazione

USF Fruizione non aperto al pubblico

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2025
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Boelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività