



Identificativo Samira: 349731
 Numero catalogo generale: ML000377
 Denominazione: Mulino di Pradella
 Comune: Lama Mocogno

CD		IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR	
NCT		CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000377	
OG		DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale	
OGD		DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino di Pradella	
LC		LOCALIZZAZIONE	
LCA		LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	MO	
LCAC	Comune	Lama Mocogno	
LCL	Località	Lama	
GE		GEOREFERENZIAZIONE	
GEC		COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°39'47.0"	
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°19'01.6"	
CA		CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	montagna
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Non sono evidenti ulteriori edifici rurali ascrivibili alle pertinenze dell'antico opificio. Quest'ultimo sorge isolato, in area prativa, con vegetazione infestante.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è situato sulla sinistra orografica del torrente Rossenna da cui l'opificio prelevava le acque per il suo funzionamento. La struttura sorge isolata in un'area di fondovalle inglobata da un sistema di alture caratterizzato dalla presenza di vegetazione ad alto fusto.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	L'edificio che ospitava il mulino, realizzato interamente in pietra locale, è stato oggetto di restauro che ne aveva rispettato la morfologia originaria. Il mulino è attualmente in stato di abbandono con vegetazione infestante e rampicante, che sta iniziando a interessarne le murature. La chiusura di tutti gli ingressi non ha consentito di accedere ai locali. Sembra tuttavia evidente che le operazioni di restauro abbiano risarcito e integrato le murature, ma abbiano al contempo comportato la dismissione degli impianti idraulici e molitori. Nel complesso, l'edificio risulta di proporzioni importanti e realizzato in una conca definita dalla doppia ansa del torrente che alimentava il mulino. La pianta, di forma rettangolare, si dispone in parte controterra ed è articolata in verticale su massimo tre livelli compreso il sottotetto. Il lato posto a monte risulta esposto soltanto per due piani e i suoi accessi consentono l'ingresso direttamente a quello intermedio. Si osservano, nelle murature, punti di disconnessione che possono essere messi in relazione con interventi di superfetazione riferibili a un periodo costruttivo successivo a quello originario. Sono ancora presenti, incassati nelle pareti esterne, gli anelli per l'aggiogamento degli animali da soma.
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASMD	Descrizione	Non si rilevano tracce né degli impianti idraulici né di quelli molitori.
US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività