



Identificativo Samira: 350371
 Numero catalogo generale: ML000399
 Denominazione: Mulino Cerreta
 Comune: Grizzana Morandi

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000399
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino Cerreta
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	BO
LCAC	Comune	Grizzana Morandi
LCI	Indirizzo	Località Cerreta, 45
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	11°05'52.7
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°13'21.0
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO		
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	L'antico opificio è stato trasformato in abitazione. Tale modifica ha in parte comportato una variazione della morfologia originaria della struttura. La struttura sorge in area prativa, e con un grande albero addossato al vicino edificio di servizio. Il mulino era certamente da riferire all'abitato di Cerreta (da cui prende il nome) il quale sorge poco distante dalla struttura.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	L'edificio che ospitava il mulino è situato nei pressi del fosso Munara, dal quale prelevava le acque utili al suo funzionamento tramite un sistema di canalizzazione. La struttura insiste entro un'area caratterizzata da forte pendio. Alle sue spalle si staglia un intricato sistema di alture interessate da vegetazione ad alto fusto che ne occupa le pendici e le sommità.
DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA		
DES	Descrizione dello spazio	Il mulino è stato trasformato in abitazione. Sulla base di testimonianze dirette acquisite in loco del figlio degli attuali proprietari, si rileva che, con tale modifica, gli impianti sono stati dismessi. La struttura è composta da tre differenti volumi di diversa altezza. Tutti sono stati realizzati nella medesima attività costruttiva, con paramenti murari in pietra locale e angolature e alcuni elementi in laterizio. In particolare, si tratta delle cornici di alcune luci che si dispongono ordinatamente lungo quasi tutto il perimetro della struttura con l'eccezione di una delle pareti della parte retrostante che risulta cieca. Attorno all'edificio sono attestati differenti piani di calpestio, tra loro raccordati da una scalinata in pietra posta in facciata. Sulla facciata principale si osserva, oltre all'ingresso alla struttura, una tettoia a falda unica sorretta da pilastri in laterizio di chiara fattura recente. A memoria dell'antica funzione del mulino sono sparse, entro i limiti della proprietà, alcune macine sia di sopra che di sotto.
ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI		
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sopra
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sotto
ASMS	Struttura impianto molitorio	cerchio di ferro

ASMS	Struttura impianto molitorio	occhio della macina
------	------------------------------	---------------------

ASMD	Descrizione	
------	-------------	--

Stando alle informazioni apprese sul luogo, sia gli impianti idraulici che quelli molitori sono stati dismessi quando il mulino è stato trasformato in abitazione. Sono state conservate alcune macine, sia di sopra che di sotto, sparse entro i limiti della proprietà. A lato dell'edificio, si trova un muro curvo di contenimento, sopra al torrente vicino alla proprietà, che percorre anche il confine dell'area pavimentata intorno alla proprietà con le parti più alte circostanti.

US USO E FRUIZIONE

USS	Situazione del bene	in uso
-----	---------------------	--------

USA	Uso attuale	abitazione
-----	-------------	------------

USF	Fruizione	non aperto al pubblico
-----	-----------	------------------------

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
------	------------------------	------------------------

DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Data la sua morfologia la struttura può essere databile agli inizi dell'Ottocento. Non vi sono informazioni circa la data in cui è avvenuta la dismissione dell'impianto. Fonte: http://www.acquapassata.net/mulini/cerreta.htm
------	--------------------------	--

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
------	----------------------------	-----

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
-----	----------------------	-------------------

DO DOCUMENTAZIONE

DCM	DOCUMENTO	
-----	-----------	--

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Boelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività