



Identificativo Samira: 350381  
 Numero catalogo generale: ML000409  
 Denominazione: Mulino di Sotto  
 Comune: Montese

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000409
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino di Sotto
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	MO
LCAC	Comune	Montese
LCI	Indirizzo	Via Mulini, 1220
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°55'08.0
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°14'51.4
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	montagna
CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO		
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	L'antico opificio è stato trasformato in abitazione, come già segnalato nel censimento del 2014 (Fonte: G. Maria Sperandini, Mulini ad acqua dell'appennino modenese: i bacini di Panaro e Secchia, Artestampa, 2014, p. 24). Sono presenti ulteriori edifici rurali di pertinenza del mulino.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	L'edificio che ospitava il mulino è situato in un'area collinare caratterizzata da deboli e forti pendii. Tutt'intorno vi sono campi messi a coltivazione che si alternano ad zone di macchia/ bosco. Tale assetto dimostra la vocazione agricola della zona.
DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA		
DES	Descrizione dello spazio	Il mulino, interamente costruito in pietra locale con angolature in blocchi litici, è stato trasformato in una moderna abitazione. Si sviluppa su una pianta ad L posta in parte controterra al fine di sfruttare l'orografia del terreno e realizzare gli spazi necessari per gli impianti idraulici. Tale posizione ha comportato uno sviluppo in altezza irregolare composto di due livelli visibili sul lato verso valle e di uno solo sul versante a monte. Nel suo insieme l'edificio è improntato a una semplicità compositiva restituita da una disposizione ordinata delle luci e delle aperture principali. Su uno dei lati brevi è presente una tettoia di evidente fattura moderna. Al lato opposto, una seconda tettoia dello stesso tipo ripara il moderno ingresso all'abitazione. Una targa in legno apposta su un albero posto subito al di fuori della proprietà riporta il nome "Mulino di Sotto". L'assenza del proprietario, che stando alle informazioni apprese sul luogo risulta di nazionalità francese, non ha consentito l'accesso ai vani interni così da verificare la presenza degli impianti idraulici e molitori o parti di essi.
ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI		
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sopra
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sotto
ASMS	Struttura impianto molitorio	cerchio di ferro

ASMS Struttura impianto molitorio occhio della macina

ASMD Descrizione

Non è possibile accedere ai locali interni e verificare la presenza di impianti idraulici e molitori o parti di essi. Il ricordo dell'antica funzione molitoria è testimoniato dalla presenza di alcune macine poste entro i limiti della proprietà.

## US USO E FRUIZIONE

USS Situazione del bene in uso

USA Uso attuale abitazione

USF Fruizione non aperto al pubblico

## DT CRONOLOGIA

### DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) cronologia complessiva

DTNN Notizia/fase (dettaglio)

Il mulino risulta essere trasformato in abitazione ed aver così cessato ogni attività negli anni Novanta del secolo scorso. Fonte: G. Maria Sperandini, Mulini ad acqua dell'appennino modenese: i bacini di Panaro e Secchia, Artestampa, 2014, p. 24.

### DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo non determinabile

## TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG Condizione giuridica proprietà privata

## DO DOCUMENTAZIONE

### DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività