



Identificativo Samira: 350382
 Numero catalogo generale: ML000410
 Denominazione: Mulino di Gaggio
 Comune: Bologna

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000410
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino di Gaggio
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	BO
LCAC	Comune	Bologna
LCL	Località	Torretta
LCI	Indirizzo	Via del Molino di Gaggio, 249
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°57'03.7

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 44°11'06.2

CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	
CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	montagna
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	L'edificio che ospitava il mulino è stato in larga parte alterato al fine di costruire un moderno impianto di macinazione. Resta solamente un locale utilizzato per ospitare una macina, oggi impiegato come deposito. La progressivamente inurbazione della struttura non consente di ricostruirne il fondo di pertinenza. Il fondo circostante l'antica costruzione superstite è prativo.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	L'edificio che ospitava le attività molitorie è situato nei pressi del torrente Silla, dal quale il mulino prelevava le acque utili al suo funzionamento. La struttura sorge in un'area prevalentemente pianeggiante, caratterizzata dalla presenza di campi messi a coltivazione e fitta vegetazione ad alto fusto che interessa le sponde del limitrofo corso d'acqua. Tale vegetazione va progressivamente infittendosi a meridione. Tutt'intorno si rileva la presenza di piccoli nuclei abitati e impianti industriali sparsi lungo gli assi viari locali.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	Il complesso all'interno del quale era ospitato il mulino è stato in larga parte distrutto, al fine di realizzare un moderno impianto di macinazione. Si conserva, tuttavia, uno degli edifici all'interno del quale era ospitata una macina. Si tratta di una piccola struttura, in pietra locale, sviluppata su una pianta quadrata che si innalza per due livelli caratterizzati dalla presenza di un unico ingresso e di due aperture poste specularmente sulla fronte e sul retro. L'interno è oggi purtroppo impiegato quale deposito, nonostante l'esterno si presenti ancora in buone condizioni di conservazione.
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASMD	Descrizione	Sia gli impianti idraulici che quelli molitori sono stati dismessi.
US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	deposito

USF	Fruizione	non aperto al pubblico
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	dato non disponibile
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM	DOCUMENTO	
-----	-----------	--

DCMK Nome file immagine



DCM	DOCUMENTO	
-----	-----------	--

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività