

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000449
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino di Giovanna
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	MO
LCAC	Comune	Guiglia
LCI	Indirizzo	Via Rio Ghiaie, 10
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°58'21.0
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°24'41.7
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	
CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	La struttura in cui si svolgevano le attività molitorie versa in stato di abbandono. L'edificio era destinato esclusivamente ad attività produttiva e si trova isolato, disposto in modo ortogonale al cigliod ella strada locale su cui affaccia. Si trova circondato da vegetazione e alberature.

CAHS	Relazioni funzionali e visive	L'edificio che ospitava il mulino è situato in un'area prevalentemente piana inglobata da fitta vegetazione boschiva. Tutt'intorno vi sono distese collinari prative alternate a aree boschive. La struttura si trova inoltre a poca distanza dal centro abitato di Monte Orsello.
------	-------------------------------	--

DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA		
DES	Descrizione dello spazio	Il mulino, realizzato a pochi metri dal rio Ghiale, è una piccola struttura che si dispone su una pianta rettangolare sviluppata su due livelli. È costruita interamente in pietra locale anche se si rileva la presenza di una superfetazione in laterizi con i quali è stato realizzato il piano superiore, probabilmente non previsto in fase costruttiva, con apertura ampia verticale. La facciata è improntata alla semplicità con la presenza dell'ingresso posto al centro e le finestre regolarmente disposte specularmente ai lati. Davanti al portone si osserva una delle sue macine incassata nel terreno. Nonostante i vari crolli localizzati in più punti, è stato possibile accedere all'interno della struttura rilevandone lo stato di completo abbandono e incuria.
ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI		
ASMD	Descrizione	Durante il sopralluogo è stato possibile visionare, da alcuni punti di crollo del solaio del pian terreno, la sala di ritrecine che risulta ormai priva degli impianti idraulici, ma dove si può ancora osservare l'arco in laterizi che definiva l'imboccatura del canale di scarico. A ricordo dell'antica funzione molitoria resta una macina di sopra incassata di fronte all'ingresso principale.
US USO E FRUIZIONE		
USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
TU CONDIZIONE GIURIDICA		
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO DOCUMENTAZIONE		
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Bolelli Lorenza

RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività
------	-------	---