



Identificativo Samira: 350706
 Numero catalogo generale: ML000456
 Denominazione: Mulino dei Malunti
 Comune: Montese

CD		IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR	
NCT		CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000456	
OG		DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale	
OGD		DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino dei Malunti	
LC		LOCALIZZAZIONE	
LCA		LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	MO	
LCAC	Comune	Montese	
GE		GEOREFERENZIAZIONE	
GEC		COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°57'04.6"	
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°17'59.4"	
CA		CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	La struttura in cui si svolgevano le attività molitorie versa in stato di abbandono. Quest'ultima è stata progressivamente intaccata dalla vegetazione infestante e rampicante che impedisce l'accesso compromettendone al contempo la tenuta statica. L'edificio è associato al podere dei Malunti, così come testimoniato dalla Carta tecnica regionale, restituendo l'originario complesso rurale dotato di corte aperta, a corpi giustapposti e aggregati
CAHS	Relazioni funzionali e visive	L'edificio che ospitava il mulino è situato in un'area caratterizzata dalla presenza di fitta vegetazione ad alto fusto che sta progressivamente intaccando la struttura compromettendo la tenuta statica. Subito a meridione, oriente e occidente vi è un'estesa zona di macchia/bosco, settentrione si apre una piccola zona messa a coltivazione.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	L'edificio che ospitava le attività molitorie versa oggi in stato di abbandono e risulta inserito in un'area caratterizzata dalla presenza di vegetazione rampicante e infestante. Tale vegetazione non ha consentito di accedere ai vani interni della struttura né permette una descrizione completa di quest'ultima. Il volume architettonico è costituito da più corpi di fabbrica costruiti interamente in pietra locale e disposti su una pianta a L articolata su due livelli. Sulla facciata principale (lato N) si segnala la presenza di aperture marcate da cornici in laterizi disposte simmetricamente secondo la medesima direttrice orizzontale. Tra queste vi è una porta verosimilmente utilizzata in origine come accesso alla sala delle macine. Sul lato breve destro (lato E) è invece presente un ulteriore corpo di fabbrica in appoggio alla struttura, anch'esso costruito in pietra locale, ma articolato su un solo livello. Quest'ultimo veniva presumibilmente utilizzato come magazzino/deposito. Sempre su questo lato è possibile inoltre visionare la traccia del canale di carico delle acque proveniente dal limitrofo rio Rivella (v. scheda completa).
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASML	Sistema idraulico	canale di carico
ASMD	Descrizione	Durante il sopralluogo non è stato possibile accedere ai vani interni della struttura a causa della presenza di fitta vegetazione infestante e rampicante. Non si è dunque potuto verificare la presenza di resti degli impianti idraulici e molitori. E' tuttavia ben visibile la traccia del canale di carico delle acque tratte dal limitrofo rio Rivella e impiegate

per l'attivazione dell'impianto molitorio come già segnalato durante il sopralluogo del 2014 (Fonte: G. M. Sperandini, Mulini ad acqua dell'appennino modenese, Modena, Artestampa, 2014, p. 31).

US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	L'edificio risulta aver smesso l'attività di molitura negli anni Ottanta del secolo scorso. Per un breve periodo è attestato che l'attività molitoria fosse abbinata alla produzione di energia elettrica. Fonte: G. M. Sperandini, Mulini ad acqua dell'appennino modenese, Modena, Artestampa, 2014, p. 31.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	non determinabile
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine




DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Bolelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività