



Identificativo Samira: 151439
 Numero di catalogo generale: AM-BO115
 Definizione tipologica: centro sportivo
 Denominazione: Centro sportivo Sterlino
 Provincia: BO
 Comune: Bologna

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	AM
LIR	Livello di ricerca	P
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero di catalogo generale	AM-BO115
NCI	Identificativo Samira	151439
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTT	Definizione tipologica	centro sportivo
OGTD	Denominazione	Centro sportivo Sterlino
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCC	Comune	Bologna
PVCI	Indirizzo	via Murri 141, via Caruso
AU	DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT	AUTORE	
AUTR	Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTN	Autore principale	Vaccaro Giuseppe

AUT AUTORE		
AUTR	Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
RE NOTIZIE STORICHE		
REN NOTIZIA		
REN R	Riferimento	intero bene
RENS	Notizia sintetica	progetto e costruzione
RENN	Notizia	Nel 1972, nell'area dello Sterlino, sul terreno che ospita il campo di allenamento del Bologna FC, viene edificato a cura del CONI un centro sportivo polifunzionale, dotato di piscine e palestre. Il complesso, progettato dagli architetti Giuseppe Vaccaro e Annibale Vitellozzi, è intitolato a Emilio Baumann, pioniere della ginnastica.
REL CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO		
RELS	Secolo	XX
RELI	Data	1967
REV CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
REVS	Secolo	XX
RE NOTIZIE STORICHE		
REN NOTIZIA		
REN R	Riferimento	intero bene
RENS	Notizia sintetica	preesistenza
RENN	Notizia	Lo stadio del Bologna inaugurato nel 1913 era situato in via Toscana 79 (l'odierna via Murri), nella località denominata "Ragno". Il nome "Sterlino" deriva da Starlén, nome in bolognese del Regulus regulus nonché della zona fuori porta Santo Stefano in cui sorgeva. Attualmente è sostituito dal Centro Sportivo "Giulio Onesti", che mantiene il soprannome di Sterlino. Il luogo appariva come un campo spoglio e isolato, il cui terreno formava una pendenza che scendeva dalla villa dei principi Hercolani. Fu proprio il Bologna Football Club ad addobbare lo stadio a dovere e a costruire la prima tribuna in ferro e lamiera. Dopo i Prati di Caprara ed il campo della Cesويا, lo Sterlino è stato il terzo campo da gioco del club felsineo, e ne ha ospitato 14 stagioni. Il prato da gioco presentava un dislivello di oltre un metro fra le due porte: tale difetto veniva furbescamente utilizzato dal Bologna, che al lancio della monetina all'inizio di ogni match sceglieva sempre di

percorrere la metà campo in salita nel primo tempo, per poi beneficiare della parte in discesa quando gli avversari erano più stanchi nella seconda frazione di gara. Tuttavia, in seguito a un ricorso della SPAL nell'ottobre 1923, la FIGC impose al club felsineo di appianare il terreno prima dell'inizio della stagione 1924-1925. Nel corso del 1921, dopo la fine della Grande guerra, la società ristrutturò e dotò di copertura la tribuna centrale dello stadio, sostituendo la lamiera con il cemento armato; costruì anche due gradinate di cui una coperta, e una tribuna popolare. Nello stesso anno il campo fu intitolato ad Angelo Badini, calciatore del Bologna agli inizi del Novecento. La voglia di rinnovamento, però, portò nel 1927 all'abbandono dell'impianto che fu successivamente demolito nel 1969. Negli anni 1930 ospitò anche gli incontri del Rugby Bologna.

REL	CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS	Secolo	XX
RELI	Data	1913
REV	CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS	Secolo	XX
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX	Genere	documentazione allegata
FTAN	Codice identificativo	BO115-01
FTAP	Tipo	fotografia digitale
FTAZ	Nome file	



FTAY Didascalia Centro sportivo Sterlino

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo BO115-02

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Centro sportivo Sterlino

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo BO115-03

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Centro sportivo Sterlino

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo BO115-04

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Centro sportivo Sterlino

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo BO115-05

FTAP Tipo fotografia digitale



FTAZ Nome file

FTAY Didascalia Centro sportivo Sterlino

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo BO115-06

FTAP Tipo fotografia digitale



FTAZ Nome file

FTAY Didascalia Centro sportivo Sterlino

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo BO115-07

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Centro sportivo Sterlino

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo BO115-08

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Centro sportivo Sterlino

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata
FTAN Codice identificativo BO115-09
FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Centro sportivo Sterlino

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata
FTAN Codice identificativo BO115-10
FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Centro sportivo Sterlino

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo BO115-11

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Centro sportivo Sterlino