



CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	AM
LIR	Livello di ricerca	P
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero di catalogo generale	AM-BO115
NCI	Identificativo Samira	151439
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTT	Definizione tipologica	centro sportivo
OGTD	Denominazione	Centro sportivo Sterlino
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCC	Comune	Bologna
PVCI	Indirizzo	via Murri 141, via Caruso

**AU** DEFINIZIONE CULTURALE**AUT** AUTORE

AUTR Riferimento all'intervento (ruolo) progetto

AUTN Autore principale Vaccaro Giuseppe

**AUT** AUTORE

AUTR Riferimento all'intervento (ruolo) progetto

**RE** NOTIZIE STORICHE**REN** NOTIZIA

RENR Riferimento intero bene

RENS Notizia sintetica progetto e costruzione

RENN Notizia  
Nel 1972, nell'area dello Sterlino, sul terreno che ospita il campo di allenamento del Bologna FC, viene edificato a cura del CONI un centro sportivo polifunzionale, dotato di piscine e palestre. Il complesso, progettato dagli architetti Giuseppe Vaccaro e Annibale Vitellozzi, è intitolato a Emilio Baumann, pioniere della ginnastica.

**REL** CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS Secolo XX

RELI Data 1967

**REV** CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS Secolo XX

**RE** NOTIZIE STORICHE**REN** NOTIZIA

RENR Riferimento intero bene

RENS Notizia sintetica preesistenza

RENN Notizia

Lo stadio del Bologna inaugurato nel 1913 era situato in via Toscana 79 (l'odierna via Murri), nella località denominata "Ragno". Il nome "Sterlino" deriva da Starlén, nome in bolognese del Regulus regulus nonché della zona fuori porta Santo Stefano in cui sorgeva. Attualmente è sostituito dal Centro Sportivo "Giulio Onesti", che mantiene il soprannome di Sterlino. Il luogo appariva come un campo spoglio e isolato, il cui terreno formava una pendenza che scendeva dalla villa dei principi Hercolani. Fu proprio il Bologna Football Club ad addobbare lo stadio a dovere e a costruire la prima tribuna in ferro e lamiera. Dopo i Prati di Caprara ed il campo della Cesويا, lo Sterlino è stato il terzo campo da gioco del club felsineo, e ne ha ospitato 14 stagioni. Il prato da gioco presentava un dislivello di oltre un metro fra le due porte: tale difetto veniva furbescamente utilizzato dal Bologna, che al lancio della monetina all'inizio di ogni match sceglieva sempre di percorrere la metà campo in salita nel primo tempo, per poi beneficiare della parte in discesa quando gli avversari erano più stanchi nella seconda frazione di gara. Tuttavia, in seguito a un ricorso della SPAL nell'ottobre 1923, la FIGC impose al club felsineo di appianare il terreno prima dell'inizio della stagione 1924-1925. Nel corso del 1921, dopo la fine della Grande guerra, la società ristrutturò e dotò di copertura la tribuna centrale dello stadio, sostituendo la lamiera con il cemento armato; costruì anche due gradinate di cui una coperta, e una tribuna popolare. Nello stesso anno il campo fu intitolato ad Angelo Badini, calciatore del Bologna agli inizi del Novecento. La voglia di rinnovamento, però, portò nel 1927 all'abbandono dell'impianto che fu successivamente demolito nel 1969. Negli anni 1930 ospitò anche gli incontri del Rugby Bologna.

REL CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS Secolo XX

RELI Data 1913

REV CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS Secolo XX

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo BO115-01

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Centro sportivo Sterlino

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo BO115-02

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Centro sportivo Sterlino

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo BO115-03

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Centro sportivo Sterlino

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo BO115-04

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Centro sportivo Sterlino

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo BO115-05

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Centro sportivo Sterlino

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo BO115-06

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Centro sportivo Sterlino

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo BO115-07

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Centro sportivo Sterlino


FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo BO115-08

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Centro sportivo Sterlino

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo BO115-09

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Centro sportivo Sterlino

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo BO115-10

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Centro sportivo Sterlino

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo BO115-11

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Centro sportivo Sterlino