



CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	1994-641-3
INT	Intervento	rilevazione microclima e restauro del soffitto della Sala degli Amorini
AM	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI	
AMR	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMRP	Piano di riferimento	1993
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	PR
PVCC	Comune	Fontanellato
PVCN	Sede	Museo Rocca Sanvitale

OG	OGGETTO
OGT	OGGETTO
OGTD	Oggetto affresco
OGTS	Soggetto/ Titolo Sala degli Amorini
AO	PROGETTO DI RESTAURO
AOF	ELEMENTI INFORMATIVI

AOFG Stato di conservazione supporto murario: discreto stato di conservazione strati preparatorio: difetti di adesione fra intonaco dipinto e struttura muraria pellicola pittorica: superficie da descialbare in modo particolare nel soffitto.

RE	INTERVENTO DI RESTAURO
RES	RESTAURO
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-----	----------------------------

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia prima del restauro

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia prima del restauro

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia prima del restauro

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia prima del restauro

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia dopo il restauro

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia dopo il restauro

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia dopo il restauro

AL ANALISI DI LABORATORIO

ALB ANALISI DI LABORATORIO

ALBT Tipo termografica