



ID Samira: 171787  
 Numero: 2011-127  
 Piano di riferimento: 2009

CD		CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR	
NCT		CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	2011-127	
INT	Intervento	Intervento di disinfestazione degli oggetti lignei	
AM		RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI		
AMR		RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMRP	Piano di riferimento	2009	
LC		LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC		LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	MO	
PVCC	Comune	Bastiglia	
PVCN	Sede	Museo della Civiltà Contadina	
OG		OGGETTO	
OGT		OGGETTO	
OGTD	Oggetto	oggetto	
OGTR	Provenienza	arte contadina	
AO		PROGETTO DI RESTAURO	

**AOF** ELEMENTI INFORMATIVI

AOFG Stato di conservazione attacco da insetti xilofagi

**RE** INTERVENTO DI RESTAURO**RES** RESTAURO

RESR Relazione tecnica finale

Intervento di disinfestazione con tecnologia Aerotermica su stanze del piano terra del museo per la disinfestazione delle strutture lignee dei soffitti e dei manufatti lignei del museo presenti in ogni stanza. L'intervento consiste nella immissione di aria calda in ogni singolo locale compartimentato con particolari teli termici rispetto agli altri. Intervento di disinfestazione Anossica secondo la tecnologia brevettata Zero2 che prevede la totale sottrazione dell'ossigeno all'interno di bolle sigillate e confezionate con uno specifico film opportunamente attivato per assorbire e trattenere questo elemento. Intervento di disinfestazione con tecnologia Mosart per tutti i manufatti lignei. Trattasi di camera a microonde eco-compatibile per beni movibili. Impregnazione di mantenimento con nebulizzazione: l'obiettivo è di mantenere più a lungo possibile esenti da infestazioni i manufatti sottoposti a bonifica radicale. Le tecnologie di bonifica radicale, infatti, liberano i manufatti da ogni stadio biologico degli infestanti, uovo, larva, pupa, adulto, ma non possono preservarli da eventuali nuove colonizzazioni che provengano da altri manufatti non bonificati presenti negli stessi locali, o conservati nei locali adiacenti (reinfestazioni crociate endogene), o per attacchi (esogeni) provenienti dall'ambiente esterno. Le eventuali criticità delle condizioni microclimatiche ed ambientali, possono facilmente favorire nuove reinfestazioni. Le azioni di lotta integrata, da integrarsi sinergicamente alla bonifica, sono, in considerazione della tipologia di manufatti ed infestanti, quelle di mantenimento con impregnanti abbattenti, o repellenti. Fornitura elettrolampade UV, Servizio di monitoraggio: controllo catture ed elaborazione dati a cadenza bimestrale, accessori di ricambio (bulbi UV e tavole collanti).

**DO** FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia danni sottotetto

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia impianto sottotetto

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia impianto sottotetto

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia tavolo particolare