



Identificativo Samira: 321555  
 Numero catalogo generale: ML000020  
 Denominazione: Mulino di Montedello  
 Comune: Ventasso

CD IDENTIFICAZIONE		
TSK	Tipo scheda	AR
NCT CODICE UNIVOCO ICCD		
NCTN	Numero catalogo generale	ML000020
OG DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE		
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD DENOMINAZIONE		
OGDN	Denominazione	Mulino di Montedello
LC LOCALIZZAZIONE		
LCA LOCALIZZAZIONE		
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Ventasso
LCL	Località	Montedello
LCI	Indirizzo	Via del Mulino, 3
GE GEOREFERENZIAZIONE		
GEC COORDINATE		
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°13'43.1

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 44°24'59.7

CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	
CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Il mulino era situato in un'area isolata in cui non si riscontra la presenza di ulteriori edifici rurali.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino, distrutto da una piena dell'Enza, era situato nella conca valliva scavata dall'azione erosiva del torrente. Il paesaggio è caratterizzato dalle pendici delle alture che marciano le sue sponde. Entrambe sono occupate da aree boschive che diradano progressivamente verso le alture lasciando spazio a campi coltivati e a distese prative.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	Nel 1972 il mulino è stato distrutto da un'alluvione che ne ha causato la cessazione dell'attività. Successivamente, le sue macine furono recuperate e spostate in un edificio più a monte. Questo edificio è oggi visibile lungo la strada Ponte Enza e risulta in stato di abbandono e vandalizzato. Il ricordo dell'originario mulino è rimasto nella denominazione della moderna struttura che ospita oggi i locali del ristorante "Antico Mulino di Montedello". Tale struttura è stata costruita dagli eredi dei proprietari del vecchio mulino che hanno conservato le antiche macine. Alcune di queste sono state riutilizzate come piani per tavolini, altre sono ancora conservate nell'edificio abbandonato.
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASMD	Descrizione	Dell'impianto molitorio si conservano alcune macine riutilizzate come tavolini. Altre sono ancora raccolte, stando a quanto riferito dagli attuali proprietari, nel vecchio edificio costruito dopo l'alluvione che distrusse il mulino.
US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva

DTNN Notizia/fase (dettaglio) Le prime informazioni riguardanti la struttura risalgono ai primi anni del 1900 e riportano quale titolare il sig. Ilariucci. Dall'"Annuario Molini" del 1958 risultano ancora proprietari gli eredi, i mugnai Ilariucci Pietro e C. Il Mulino cessa la sua attività nel 1972 a causa della sua distruzione avvenuta in seguito a un'alluvione. Da informazioni desunti in loco si desume che gli attuali proprietari del ristorante che ha conservato il nome del mulino sono gli eredi dei precedenti proprietari. Fonte: F. Foresti, W. Baricchi, M. Tozzi Fontana, I mulini ad acqua della valle dell'Enza, Economia tecnica lessico, Casalecchio di Reno, Grafis, 1984, p.167.

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XIX

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Celli Beatrice
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Bolelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività