



Identificativo Samira: 340268
 Numero catalogo generale: ML000326
 Denominazione: Mulino Rondinara
 Comune: Scandiano

CD		IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR	
NCT		CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000326	
OG		DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale	
OGD		DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino Rondinara	
LC		LOCALIZZAZIONE	
LCA		LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE	
LCAC	Comune	Scandiano	
LCI	Indirizzo	Via della Riva, 42019	
GE		GEOREFERENZIAZIONE	
GEC		COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°39'47.0	
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°33'02.6	
CA		CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Il mulino è inserito in un piccolo complesso di edifici articolati e aggregati, in fondo prativo e con ricche alberature, entro un antico borghetto rurale oggi visibile, comprensivo della Chiesa di Rondinara.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è situato nei pressi del torrente Tresinaro, da cui prelevava le acque per il suo funzionamento. Il paesaggio entro cui insiste la struttura è caratterizzato dalla presenza di distese prative che si alternano ad aree di fitta vegetazione boschiva ad alto fusto e campi coltivabili.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	Il mulino si trova all'interno del bel borgo antico di Rondinara ed è ospitato in uno dei vani posti nell'andito che separa i locali posti all'estremità SE del complesso. Le pareti sono realizzate in pietra locale con inserti in laterizi. Sulla base di testimonianze dirette acquisite in loco e fornite dalla proprietaria del bene, si rileva la presenza dell'impianto molitorio. Non è tuttavia stato consentito l'accesso per verificare lo stato tanto del luogo quanto dei meccanismi conservati.
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASMD	Descrizione	Il mancato accesso alla struttura, dovuto alla negazione del permesso di accesso da parte della proprietaria, non ha consentito di verificare la presenza o meno delle due macine già rilevate nel 1988 e definite "in buono stato". Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Alta Pianura e Collina reggiana, 1988, p. 349.
US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	abitazione
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Il mulino di Rondinara compare nella divisione dei beni della famiglia Boiardi nel 1474. L'opificio è censito nella Carta Idrografica d'Italia del 1888. Fonte: IBC -

DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XV
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività