



Identificativo Samira: 340273
 Numero catalogo generale: ML000331
 Denominazione: Mulino La Loggia
 Comune: Ventasso

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000331
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino La Loggia
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Ventasso
LCL	Località	Loggia
LCI	Indirizzo	Via della Loggia, 128
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°21'23.0

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 44°19'28.2

CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO

CAB Contesto paesaggistico (sintesi) montagna

CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO

CAHR Relazione con il fondo di pertinenza

Il mulino sorgeva entro un antico complesso rurale, facente parte di un piccolo borghetto rurale noto ancora da cartografia moderna col nome di "Loggia". Originariamente erano presenti, ai margini del complesso, tre opifici, di cui due ancora visibili durante il censimento del 1988. Oggi l'unica struttura ancora rilevabile conserva le sue caratteristiche, nonostante le precarie condizioni di tenuta statica. Nel borghetto si contava la presenza di un oratorio (oggi non più presente) dedicato alla SS. Annunziata, a S. Francesco d'Assisi e a San Bartolomeo apostolo. Il mulino è circondato da vegetazione, in area boschiva a forte pendenza. Fonte: IBC - Insegiamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 268.

CAHS Relazioni funzionali e visive

Il mulino è in relazione con i torrente Ozola e Guadarolo. La struttura è posta in altura, in un paesaggio collinare, coperto principalmente da vegetazione ad alto fusto che si dirada progressivamente per dare spazio a zone prative.

DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA

DES Descrizione dello spazio

Il piccolo mulino, ora in precario stato di conservazione e soggetto a cedimenti, si dispone su pianta rettangolare ed era ospitato all'interno di un edificio costruito interamente in pietra locale sfruttando l'orografia del terreno e ponendo quindi uno dei suoi lati lunghi controterra. I restanti lati sono stati edificati con pareti che terminano, agli angoli, con angolature in blocchi litici disposti di testa e di taglio. Il livello posto alla quota inferiore ospitava la sala di ritrecine; quello superiore conteneva il vano delle macine, al quale si poteva accedere grazie a due porte poste sul lato lungo di facciata. L'interno è stato trasformato in un pollaio oggi in disuso e completamente abbandonato lasciando alcune delle attrezzature e delle gabbie impiegate durante il suo utilizzo. Il quadro fessurativo testimonia gravi pericoli per la tenuta statica della struttura. In particolare si osservano profonde crepe verticali dovute al distacco tanto dei nuclei quanto dei paramenti.

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMS Struttura impianto molitorio macina di sopra

ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sotto
ASMS	Struttura impianto molitorio	occhio della macina
ASML	Sistema idraulico	vano ritrecine
ASML	Sistema idraulico	vano macine

ASMD	Descrizione	<p>Gli impianti sono stati da tempo dismessi. Resta la sala che ospitava le ritrecine che è tuttavia inaccessibile, data la presenza di materiali provenienti dal crollo del pavimento del vano macine. Anche gli impianti molitori che erano ospitati all'interno sono stati dismessi, mantenendo però due delle antiche macine. La prima giace abbandonata in una rimessa poca distante; l'altra è stata trasformata nel piano di appoggio di un tavolino/fioriera (ricavata nell'occhio).</p>
------	-------------	--

US USO E FRUIZIONE

USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
------	------------------------	------------------------

DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	<p>Il nucleo rurale "La Loggia" era caratterizzato dalla presenza di tre mulini: "La Loggia Vecchia Superiore"; "La Loggia Vecchia inferiore"; "La Loggia Superiore". Durante il censimento condotto negli anni Ottanta del Novecento erano ancora visibili due di queste strutture già convertite in pollai. Oggi ne resta soltanto una in precario stato di tenuta statica. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 268.</p>
------	--------------------------	---

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
------	----------------------------	-----

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS	Notizia/fase (sintesi)	variazione d'uso
------	------------------------	------------------

DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	<p>Dal XX secolo in poi l'opificio è divenuto un pollaio. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino</p>
------	--------------------------	---

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XX

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Boelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività