



Identificativo Samira: 343463
 Numero catalogo generale: ML000350
 Denominazione: Mulino Ca' Guglielmo di sotto I
 Comune: Monghidoro

CD IDENTIFICAZIONE		
TSK	Tipo scheda	AR
NCT CODICE UNIVOCO ICCD		
NCTN	Numero catalogo generale	ML000350
OG DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE		
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD DENOMINAZIONE		
OGDN	Denominazione	Mulino Ca' Guglielmo di sotto I
LC LOCALIZZAZIONE		
LCA LOCALIZZAZIONE		
LCAP	Provincia	BO
LCAC	Comune	Monghidoro
LCL	Località	Piamaggio
LCI	Indirizzo	Via Tre Fontane
GE GEOREFERENZIAZIONE		
GEC COORDINATE		
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	11°18'30.4

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 44°11'41.7

CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	
CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	montagna
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	<p>Il mulino è inserito ai margini di un borgo rurale contraddistinto da diversi edifici, di cui tre della medesima tipologia: Mulino di Ca' di Guglielmo di Sopra, Mulino di Ca' di Guglielmo di sotto II, Mulino di Ca' di Guglielmo di sotto III. Queste ultime strutture, dalla documentazione acquisita, risultavano in proprietà della medesima famiglia (Tedeschi) e sfruttavano, per l'adduzione delle acque, tre canali connessi al limitrofo rio del Piattello.</p>
CAHS	Relazioni funzionali e visive	<p>Il mulino risulta inserito entro un paesaggio caratterizzato dalla presenza di alture marcate da vegetazione di tipo boschivo, che si concentra tutt'attorno alle due strutture concentrandosi maggiormente a occidente e meridione; a oriente la vegetazione boschiva risulta progressivamente diradarsi concedendo spazio a campi messi a coltivazione, alternati a piccoli insediamenti abitativi che costeggiano gli assi viari principali.</p>
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	<p>Il piccolo edificio, di forma quadrata e semplice e costruito in pietra locale, risulta di proporzione tozze. Le sue pareti risultano ricoperte da scialbatura in calce, con angolature a affcia vista, realizzate con l'utilizzo di grandi blocchi in pietra posti di testa e di taglio. L'accesso alla struttura è situato lungo il lato NO, che è altrimenti cieco. Nel lato sinistro (NE) si aprono due finestre di differenti dimensioni, ma allineate sulla medesima direttrice verticale e poste al centro della parete. Il lato posteriore (SE) risulta invece cieco. Sul lato destro (SO) si trova la grande botte ancora ben conservata e ammorsata senza soluzioni di continuità alla murature del mulino.</p>
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASML	Sistema idraulico	botte
ASML	Sistema idraulico	vano ritrecine

ASMD Descrizione

Dell'impianto idraulico si conserva la grande botte con le pareti ammorsate a quelle del mulino. In connessione con l'edificio, si aprono le bocche di carico che sono sormontate da una volta a botte a sesto ribassato, strombata verso l'interno. Sono ancora aperti i canali quadrangolari di adduzione, che conducevano l'acqua alle due sale di ritrecine. L'osservazione dei terminali di questi fori permette di rilevare la presenza di entrambe le docce in legno. Il piano della botte è oggi invaso dalla vegetazione, ma è ancora possibile individuare il suo canale di carico proveniente dal soprastante mulino Ca' di Guglielmo di Sopra. Il canale di scarico risulta invece tombato sotto il piano di calpestio posto a NE. Dalle notizie recuperate sul luogo si è appurata la presenza dell'impianto molitorio, che non è stato possibile visionare.

US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	costruzione
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Su una macina risulta incisa la data 1821. Fonte: D. Benni, G. Vianello, Il Torrente Savena la sua valle e i suoi mulini, Gruppo Di Studi Savena Setta Sambro, 2001, p. 181.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	variazione d'uso
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	L'opificio risulta aver cessato la sua attività nel 1960 ca. Fonte: D. Benni, G. Vianello, Il Torrente Savena la sua valle e i suoi mulini, Gruppo Di Studi Savena Setta Sambro, 2001, p. 181.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XX
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività