



Identificativo Samira: 350753  
 Numero catalogo generale: ML000455  
 Denominazione: Mulino di Fontana Gelata  
 Comune: Montecreto

CD IDENTIFICAZIONE		
TSK	Tipo scheda	AR
NCT CODICE UNIVOCO ICCD		
NCTN	Numero catalogo generale	ML000455
OG DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE		
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD DENOMINAZIONE		
OGDN	Denominazione	Mulino di Fontana Gelata
LC LOCALIZZAZIONE		
LCA LOCALIZZAZIONE		
LCAP	Provincia	MO
LCAC	Comune	Montecreto
GE GEOREFERENZIAZIONE		
GEC COORDINATE		
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°41'59.7
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°13'46.5
CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO		

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	La struttura in cui si svolgevano le attività molitorie versa in stato di abbandono. Quest'ultima è stata progressivamente intaccata dalla vegetazione infestante e rampicante che ne impedisce l'accesso compromettendo al contempo la tenuta statica dei lacerti di muratura ancora conservati.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	L'edificio che ospitava il mulino è situato in un'area caratterizzata dalla presenza di fitta vegetazione ad alto fusto che sta continuando ad intaccare il rudere. Subito a meridione e occidente vi è un'estesa zona di macchia/bosco che interessa le alture che si stagliano tutt'intorno l'area.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	L'edificio che ospitava le attività molitorie risulta oggi ridotto in rudere. Quest'ultimo è inserito in un'area caratterizzata dalla presenza di vegetazione rampicante e infestante, che sta progressivamente compromettendo la tenuta statica dei lacerti di muratura ancora conservati. La struttura presenta infatti la copertura totalmente crollata. A causa del pericolo di crolli non è stato infatti possibile accedere ai vani interni. Nel suo insieme, si tratta di un volume di notevoli dimensioni costruito interamente in pietra locale e disposto su una pianta rettangolare articolata su tre livelli. Le aperture sono collocate simmetricamente sulla facciata principale; mentre sul retro risultano essere poche e disallineate. I lati brevi sono invece quasi totalmente crollati. Tale situazione era già stata segnalata durante il censimento del 2014 (G. M. Sperandini, Mulini ad acqua dell'appennino modenese, Modena, Artestampa, 2014, p. 56). A oggi si presenta notevolmente peggiorata.
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASMD	Descrizione	A causa dello stato precario della struttura e l'impedito accesso non è stato possibile verificare la presenza di resti degli impianti idraulici e molitori.
US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	

DTNS Notizia/fase (sintesi) cronologia complessiva

DTNN Notizia/fase (dettaglio)

Da informazioni desumibili da bibliografia la struttura risulta abbandonata da tempo dopo aver smesso l'attività molitoria negli anni Settanta del secolo scorso. Fonte: G. M. Sperandini, Mulini ad acqua dell'appennino modenese, Modena, Artestampa, 2014, p. 56.

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo non determinabile

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Bolelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività