

ID Samira: 124444
Numero: 2000-181-7
Legge: L.R. 18/2000
Piano di riferimento: 2000

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	2000-181-7
INT	Intervento	Ultimazione restauro dei mosaici romani
AM	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI	
AMDD	Data (yyyy/mm/dd)	2000/11/06
AMR	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMRL	Legge	L.R. 18/2000
AMRP	Piano di riferimento	2000
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	Reggio Emilia
PVCN	Sede	Musei Civici
PVCI	Indirizzo	Via Spallanzani, 1 - 42100 Reggio Emilia
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	

OGTD	Oggetto	mosaico
OGTI	Numero inventario	14
OGTS	Soggetto/ Titolo	mosaico bianco e nero
OGTR	Provenienza	via Emilia S.Pietro
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	mosaico
OGTI	Numero inventario	22
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	mosaico
OGTI	Numero inventario	24
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	mosaico
OGTI	Numero inventario	47
OGTS	Soggetto/ Titolo	emblema musivo bianco e nero
OGTR	Provenienza	via dell'Ospedale - Palazzo Fontanelli
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	mosaico
OGTI	Numero inventario	48
OGTS	Soggetto/ Titolo	mosaico bianco e nero
OGTR	Provenienza	via dell'Abbadessa
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	mosaico

OGTI	Numero inventario	49
OGTS	Soggetto/ Titolo	mosaico bianco e nero
OGTR	Provenienza	ex deposito Cavalli Stalloni
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	mosaico
OGTI	Numero inventario	50
OGTS	Soggetto/ Titolo	mosaico bianco e nero
OGTR	Provenienza	ex deposito Cavalli Stalloni
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	mosaico
OGTI	Numero inventario	51
OGTS	Soggetto/ Titolo	mosaico bianco e nero
OGTR	Provenienza	ex deposito Cavalli Stalloni
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	mosaico
OGTI	Numero inventario	52-53
OGTS	Soggetto/ Titolo	mosaico bianco e nero
OGTR	Provenienza	ex deposito Cavalli Stalloni
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	mosaico
OGTI	Numero inventario	54
OGTS	Soggetto/ Titolo	mosaico bianco e nero

OGTR	Provenienza	ex deposito Cavalli Stalloni
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	mosaico
OGTI	Numero inventario	55
OGTS	Soggetto/ Titolo	mosaico bianco e nero
OGTR	Provenienza	ex deposito Cavalli Stalloni
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	mosaico
OGTI	Numero inventario	58
OGTS	Soggetto/ Titolo	mosaico bianco e nero
OGTR	Provenienza	via Emilia S.Pietro
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	mosaico
OGTI	Numero inventario	63
OGTS	Soggetto/ Titolo	pavimento a mosaico policromo
OGTR	Provenienza	da via Fontanelli
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	mosaico
OGTI	Numero inventario	78
OGTS	Soggetto/ Titolo	pavimento a mosaico policromo con decorazione a tralcio di vite
OGTR	Provenienza	sotto il presbiterio del Duomo
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	

OGTD	Oggetto	mosaico
OGTI	Numero inventario	80
OGTS	Soggetto/ Titolo	emblema musivo policromo
OGTR	Provenienza	provenienza Duomo incerta
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	mosaico
OGTI	Numero inventario	81
OGTS	Soggetto/ Titolo	frammenti musivi giustapposti in un riquadro
OGTR	Provenienza	provenienza incerta
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	mosaico
OGTI	Numero inventario	862
AO	PROGETTO DI RESTAURO	
AOF	ELEMENTI INFORMATIVI	
RE	INTERVENTO DI RESTAURO	
RES	RESTAURO	
RESL	Data fine lavori (yyyy/mm/dd)	2001/12/31
RESR	Relazione tecnica finale	Mosaici dell'atrio -pulitura rimozione dello strato di polvere e terra; - fissaggio alla tela di strappo ed alle tessere vicine di tessere in via di distacco, con applicazioni puntuali di adesivo acrilico in emulsione acril 33, ditta CTS; - consolidamento di tutta la superficie a tergo dei tessellati, ancora completi della antica malta di allettamento, mediante l'applicazione di garze di cotone con resina acril 33; -assemblaggio dei supporti sintetici con pannelli rigidi Areolam: strati esterni in resina poliestere e tessuto di fibra di vetro, interno struttura nido d'ape con cellule in alluminio. Pannelli giuntati con tessuto in fibra di vetro e resina epossidica, sabbiati con stesura di resina epossidica a pennello e sabbia vagliata; - applicazione dei tessellati sui supporti con miscela di calce aerea e resina acrilica, reversibile in solvente aromatico; - rimozione delle

tele di juta del vecchio strappo con acqua e biocida new des; - pulitura ed estrazione dei residui della decomposizione della colla animale serviti per lo strappo mediante impacco absorbente in pasta di cellulosa imbevuto in soluzione satura di carbonato di ammonio e new des (biocida con Sali d'ammonio quaternari). Tempo di posa due ore. Seguito da lavaggio con acqua e spazzole in plastica. - integrazione delle mancanze della malta tra le tessere mediante stesura di malta di granulometria e tinta simile all'originale. -stesura di malta di tinta simile ai sottofondi attorno ai tessellati, a coprire le zone lacunose sullo sfondo. - imballaggio e trasporto.

DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine




FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine




FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine




FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine




FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine




FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine




FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine




FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine




FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAZ	Immagine	

AN	ANNOTAZIONI	
LNK	Link esterno	L'immagine e il frammento : il mosaico in Emilia-Romagna |http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/h3/h3.exe/apubblicazioni/t?NRECORD=0000005980