

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	2002-86-4
INT	Intervento	Restauro volumi della Biblioteca Alfredo Oriani
AM	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI	
AMDD	Data (yyyy/mm/dd)	2002/07/22
AMR	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMRL	Legge	L.R. 18/2000
AMRP	Piano di riferimento	2001
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	RA

PVCC	Comune	Casola Valsenio
PVCN	Sede	Il Cardello
PVCI	Indirizzo	Via Cardello, 9 - Casola Valsenio
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	volumi
AO	PROGETTO DI RESTAURO	
AOF	ELEMENTI INFORMATIVI	
AOFB	Notizie storico-critiche	Volumi in brossura
AOFG	Stato di conservazione	Sono presenti volumi con coperte in cartoncino leggero e carte interne imbrunite e indebolite, dorsi molto danneggiati, in parte attaccati al corpo del libro o mancanti. La cucitura non é solida e l'indorsatura fortemente indebolita. Le carte presentano alcuni strappi, piccole lacune e rotture sulla piega dei fascicoli.
RE	INTERVENTO DI RESTAURO	
RES	RESTAURO	
RESL	Data fine lavori (yyyy/mm/dd)	2003/03/31
RESR	Relazione tecnica finale	Volumi con coperte in cartoncino leggero, dorsi molto danneggiati, cucitura compromessa e indorsatura indebolita; presenza di strappi sulle carte e lacune sulla piega dei fascicoli: -spolveratura e pulizia a secco delle carte con gomma wishab e pennelli a setole morbide - smontaggio delle coperte e recupero dei dorsi -lavaggio in acqua demineralizzata e deacidificazione delle carte e delle coperte -rinsaldo in vasca con Metilcellulosa - restauro delle carte e delle coperte originali e rifacimento delle parti mancanti con carta giapponese -ricucitura su modello originale -rimontaggio delle coperte Volumi in discrete condizioni: piccole rotture sui dorsi e sui piatti delle coperte, piccoli strappi e lacune sulle carte, cucitura solida: -spolveratura e pulizia a secco delle carte -rinforzo dei dorsi e delle coperte con velina giapponese e metilcellulosa -chiusura degli strappi e risarcimento delle lacune
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAZ	Immagine	 
FTAY	Didascalia	volume prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	volume dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	volume prima del restauro

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	volume dopo il restauro