

ID Samira: 157646
Numero: 2002-20
Legge: L.R. 18/2000
Piano di riferimento: 2001

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	2002-20
INT	Intervento	Restauro di un busto e di una statuetta
AM	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI	
AMDD	Data (yyyy/mm/dd)	2002/03/11
AMR	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMRL	Legge	L.R. 18/2000
AMRP	Piano di riferimento	2001
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	BO
PVCC	Comune	Bologna
PVCN	Sede	Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	statua


OGTO	Indicazioni sull'oggetto	STATO DI CONSERVAZIONE La scultura, di dimensioni contenute (ca 40 x 35 x 35 cm), è composta da numerosi elementi fusi separatamente e assemblati meccanicamente, attualmente in parte staccati e talvolta dispersi a causa della perdita dei perni di fissaggio.
OGTS	Soggetto/ Titolo	Gioacchino Rossini
OGTR	Provenienza	1792-1868
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	busto
OGTO	Indicazioni sull'oggetto	STATO DI CONSERVAZIONE discreto
OGTS	Soggetto/ Titolo	Ferruccio Busoni
OGTR	Provenienza	prima metà del '900
AO	PROGETTO DI RESTAURO	
AOF	ELEMENTI INFORMATIVI	
RE	INTERVENTO DI RESTAURO	
RES	RESTAURO	
RESR	Relazione tecnica finale	Busto di Ferruccio Busoni PULITURA dello sporco superficiale con acqua demineralizzata e tensioattivo e tamponi di solventi (alcool, acetone)localmente; dell’applicazione di nuova protezione con cera microcristallina. L’intervento è stato esteso alla base quadrangolare in marmo rosso di Verona, molto sporca e macchiata.
RES	RESTAURO	
RESR	Relazione tecnica finale	Statuetta di Gioacchino Rossini PULITURA delle superfici da residui e sporco vario smontaggio delle parti mobili CONSOLIDAMENTO ripristino dei sistemi di fissaggio con l’inserimento di nuovi perni filettati con bullone rimontaggio ha consentito di ritrovare la collocazione corretta degli elementi staccati (libri).
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Statua di Rossini prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	particolare prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	particolare prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	durante il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	durante il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	durante il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	durante il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	particolare dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	busto prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	busto dopo il restauro