

ID Samira: 161690
Numero: 1995-799
Legge: L.R. 20/1990
Piano di riferimento: 1994

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	1995-799
INT	Intervento	restauro del fregio della Sala degli Stucchi
AM	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI	
AMDD	Data (yyyy/mm/dd)	1995/05/22
AMR	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMRL	Legge	L.R. 20/1990
AMRP	Piano di riferimento	1994
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	FE
PVCC	Comune	Ferrara
PVCN	Sede	Musei Civici d'Arte Antica di Palazzo Schifanoia - Palazzina Marfisa
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	

OGTD	Oggetto	fregio
OGTR	Provenienza	1467
AUT	AUTORE	
AUTN	Nome scelto (autore)	Domenico di Paris detto Domenico del Cavallo
AUTH	Sigla per citazione	S08/00000427
AO	PROGETTO DI RESTAURO	
AOF	ELEMENTI INFORMATIVI	
AOFB	Notizie storico-critiche	Il soffito è a lacunari di impianto classico é decorato con stucchi dorati che rappresentano emblemi e imprese di Borso d'Este. Lo stemma estense con l'aquila bicipite incoronata e i tre gigli in campo azzurro concessi agli Estensi dal re di Francia, lo stemma con l'aquila bianca atributo tradizionale degli Estensi. Lungo la parete corre una fascia suddivisa in riquadri con festoni, ghirlande e putti che sorreggono le insegne estensi con l'aquila bianca e quattro imprese del duca. Fra i riquadri sono inserite le Virtù Teologali e Cardinali, figure femminili ad altorilievo.
AOFG	Stato di conservazione	Il soffitto si presentava in condizioni di degrado notevoli. Le superfici dipinte e dorate erano alterate a causa delle cadute e delle numerose ridipinture
AO	PROGETTO DI RESTAURO	
AOF	ELEMENTI INFORMATIVI	
RE	INTERVENTO DI RESTAURO	
RES	RESTAURO	
RESL	Data fine lavori (yyyy/mm/dd)	1997/06/30
RESR	Relazione tecnica finale	-smontaggio totale dell'apparato decorativo -pulitura di ogni pannello -consolidamento della preparazione originale -asportazione della falsa doratura e rirpistino del colore originale -risarcitura dei pannelli -restauro del fregio
RES	RESTAURO	
RESL	Data fine lavori (yyyy/mm/dd)	1999/09/30
RESR	Relazione tecnica finale	soffitto -smontaggio di una parte del soffitto, pulitura preliminare, fissaggio del colore,pulitura, consolidamento legno, ripristino strutture portanti, risarcimenti fenditure, rifacimento di alcune parti mancanti, fissaggio del colore sulle borchie e smontaggio delle medesime, restauro

cornici -rifacimento intagli mancanti sia del legno che dello stucco, stuccature e -restauro pittorico -vernicíatura finale fascia decorativa - smontaggio di una parte della fascia decorativa, pulitura, fissaggio, restauro ligneo, restauro stucchi

DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	particolare dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine




FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine




FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine




FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAZ	Immagine	

AL	ANALISI DI LABORATORIO	
ALB	ANALISI DI LABORATORIO	
ALBT	Tipo	diagnostiche

AN	ANNOTAZIONI	
OSS	Osservazioni	Salone dell'Arte e del Restauro 2a edizione: 29 aprile-3 maggio 1993 -il restauro del soffitto ligneo di Domenico di Paris e del fregio parietale della Sala degli Stucchi in Palazzo Schifanoia a Ferrara
LNK	Link esterno	Il Salone dell'arte del Restauro e della conservazione dei beni culturali e ambientali |http://www.ibc.regione.emilia-romagna.it/wcm/ibc/menu/istituto/04attivita/04conserv/approf/beni_culturali/approf/salone/edizioni/2.htm