

ID Samira: 162970
Numero: 2005-305-1
Legge: L.R. 18/2000
Piano di riferimento: 2004

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	2005-305-1
INT	Intervento	Restauro di oggetti in lamina
AM	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI	
AMDD	Data (yyyy/mm/dd)	2005/07/27
AMR	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMRL	Legge	L.R. 18/2000
AMRP	Piano di riferimento	2004
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	BO
PVCC	Comune	Bologna
PVCN	Sede	Museo Civico Archeologico
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	cista


OGTI	Numero inventario	tb 160 n 18855; tb 1 n 18481
OGTQ	Numero	2
OGTO	Indicazioni sull'oggetto	STATO DI CONSERVAZIONE Si presenta in numerosi frammenti con la presenza di estese lacune ricostruita in maniera arbitraria utilizzando forme sagomate in legno alle quali le porzioni di lamina bronzea sono state fatte aderire utilizzando dei chiodi che spesso hanno perforato la lamina danneggiandola irreversibilmente. La cista della tb.160 perché è in molte zone ricoperta da stucco e da depositi di polvere misti a prodotti di corrosione del rame. Le condizioni della cista della tb.1 sono migliori anche perché non ha subito un intervento massiccio in passato, presenta una lacuna non molto estesa, la superficie sembra ben conservata anche se ricoperta da uno strato uniforme di prodotti di corrosione del rame misti a depositi di terra e polvere.
OGTR	Provenienza	Necropoli della Certosa
ADT	Datazione	Fase Felsinea
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	stamnos
OGTI	Numero inventario	tb 122 n 22481
OGTO	Indicazioni sull'oggetto	STATO DI CONSERVAZIONE Si presenta in numerosi frammenti con la presenza di estese lacune ricostruita in maniera arbitraria utilizzando forme sagomate in legno alle quali le porzioni di lamina bronzea sono state fatte aderire utilizzando dei chiodi che spesso hanno perforato la lamina danneggiandola irreversibilmente. Evidenti sulla superficie dello stamnos numerosi punti dove è attivo il cosiddetto cancro del bronzo dovuto alla presenza di cloruri.
OGTR	Provenienza	Necropoli dei Giardini Margherita
ADT	Datazione	Fase Felsinea
AO	PROGETTO DI RESTAURO	
AOF	ELEMENTI INFORMATIVI	
RE	INTERVENTO DI RESTAURO	
RES	RESTAURO	

RESL	Data fine lavori (yyyy/mm/dd)	2006/12/31
RESR	Relazione tecnica finale	PULITURA della superficie metallica per rimuovere depositi di polvere e terrosi smontaggio dei frammenti assemblati con la colla pulitura a bisturi dei frammenti staccati INCOLLAGGIO assemblaggio dei frammenti e rinforzato con una telina di vetro TRATTAMENTI FINALI
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	Stamnos a fine restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	stamnos prima del restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	stamnos prima del restauro-particolare
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	stamnos prima del restauro-particolare
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	stamnos prima del restauro-particolare

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	stamnos prima del restauro-particolare

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia mappatura

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine




FTAY Didascalia mappatura


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	mappatura

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	mappatura

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	smontaggio-particolare dell'attaccatura delle anse sul supporto in legno

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	smontaggio

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	smontaggio

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	smontaggio-particolare dei perni presenti all'interno delle anse


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	smontaggio-particolare del foro filettato dell'ansa dopo la rimozione del perno

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	il reperto smontato

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	pulitura

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	pulitura

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	particolare dell'ansa-metà sinistra già pulita
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	costruzione del positivo in gesso al tornio
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	prove per il corretto posizionamento delle porzioni di lamina (fondo e parete)

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	prove per il corretto posizionamento delle porzioni di lamina (spalla e parete)

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	positivo in gesso rifinito e impermeabilizzato

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	preparazione per effettura la prima valva in gomma siliconica e gesso

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	preparazione per effettura la prima valva in gomma siliconica e gesso

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	stesura dello strato di gomma siliconica per la prima valva

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	stesura dello strato di gomma siliconica per la prima valva

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	strato in gesso di sostegno per la prima valva

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	preparazione per effettuare la seconda valva
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	stampo ultimato
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	applicazione a pennello del primo strato di resina

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	applicazione delle porzioni di tela di vetro sul primo strato di resina epossidica

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	applicazione del secondo strato di resina epossidica più densa

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	stampo chiuso

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	supporto in resina dopo la rifinitura e prozione dell'orlo

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	particolare di uno dei perni in fibra di vetro applicati a sostegno delle anse

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	incollaggio di una delle anse

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	posizionamento e incollaggio delle porzioni di lamina sul supporto in resina

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	particolare

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	cista prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	particolare del fissaggio delle porzioni di fondo

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	particolare dei chiodi presenti per fissare le lamine metalliche

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	mappatura


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	la cista dopo una prima pulitura

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	fondo staccato

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	la cista smontata dal supporto di legno

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	particolare dei frammenti con i bordi limati e tagliati

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	assemblaggio delle porzioni più piccole


FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	assemblaggio di una porzione di parete

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	rimontaggio e integrazione delle lacune

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	rifinitura delle integrazioni in resina

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	fine restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	fine restauro