CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	1994-723-13
INT	Intervento	restauro della raccolta di 320 acqueforti guercineschi
AM	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI	
AMR	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMRP	Piano di riferimento	1993
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	FE
PVCC	Comune	Cento
PVCN	Sede	Pinacoteca Civica
OG	OGGETTO	

OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	acquaforte

RE	INTERVENTO DI RESTAURO	
RES	RESTAURO	
RESR	Relazione tecnica finale	-spolverato con un pennello a setole morbide per eliminare sporco e polvere. -misurazione del pH e saggi di solubilità sulle mediazioni grafiche al fine di verificare la possibilità di un lavaggio per immersione e di una eventuale deacidificazione in soluzione acquosa di bicarbonato di calcio. -immersione in acqua a 35°C per 20' circa, effettuando contemporaneamente il distacco dai supporti e la rimozione dei collanti. -eseguita un'immersione nella soluzione deacidificante -incollaggio delle stampe a pennello. -si è operato un distacco a secco con l'aiuto di un bisturi. -rinsaldo delle lacerazioni con velo di carta giapponese e risarcimento delle lacune con carta giapponese di adeguato spessore e colore. I fogli più fragili sono stati velati al verso con carta giapponese. Infine si è proceduto allo spianamento del materiale fra carte assorbenti sotto peso leggero. Al termine degli interventi di restauro il materiale è stato nuovamente fotografato.

RES	RESTAURO	
RESR	Relazione tecnica finale	confezione di passe-partout per 320 acqueforti

DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAZ	Immagine	

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine