

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	1997-166
INT	Intervento	restauro di volumi in brossura
AM	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI	
AMR	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMRL	Legge	L.R. 20/1990
AMRP	Piano di riferimento	1993
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	RA
PVCC	Comune	Casola Valsenio

PVCN	Sede	Il Cardello
OG	**OGGETTO**	
OGT	**OGGETTO**	
OGTD	Oggetto	volumi
AO	**PROGETTO DI RESTAURO**	
AOF	**ELEMENTI INFORMATIVI**	
AOFG	Stato di conservazione	le carte e le copertine dei volumi, tutte in cartoncino leggero, erano fortemente imbrunate e indebolite a causa del processo di ossidazione, i dorsi nella maggior parte dei casi erano in frammenti attaccati al corpo del libro o i altri casi totalmente mancanti. Alcuni volumi erano scuciti e l'indorsatura fortemente indebolita tanto che alcune pagine erano mancanti, in tal caso la mancanza è stata segnalata inserendo fogli di carta giapponese bianca (25-517).
RE	**INTERVENTO DI RESTAURO**	
RES	**RESTAURO**	
RESR	Relazione tecnica finale	- Spolveratura e pulizia a secco delle carte con pennelli a setole morbide - Smontaggio delle coperte e recupero dei dorsi - Lavaggio in acqua e deacidificazione delle carte e delle coperte - Rinsaldo in vasca con Metilcellulosa - Restauro delle carte e delle coperte originali e rifacimento delle parti mancanti - Ricucitura su modello originale - Rimontaggio delle coperte
DO	**FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**	
FTA	**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**	
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia durante il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia durante il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia dopo il restauro

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia dopo il restauro